

With fault exclusion of a short circuit in the cable

For more information about the connection of the unlock signal, see document 2TLC010004I0201 on abb.com/jokabsafety

8b

9b

			Datum	2018-12-19	ABB	ABB Jokab Safety	GKey4_2CHfe_Estop_2TLC010023T0013		= GKey
			Redigerare	SEHAHAL5					+
			Kontollerad		New products			HHg_New	Blad 9
Ändring	Datum	Namn	Ursprung		Ersättning för	Ersatt av			Blad 17 / 23