

ABB Schweiz AG, Electrification, Brown Boveri Platz 3, 5400 Baden

| | |
|------------|-----------------------------------|
| ABSENDER | Electrification ABB Schweiz AG |
| TELEFON | +41 58 586 00 00 |
| FAX | -- |
| E-MAIL | industriehotline@ch.abb.com |
| KOPIE | -- |
| REFERENZ | -- |
| DOKUMENTNR | -- |
| DATUM | 2019-08-20 |

Ablösung M0-Kleinschütze: Informationen zu Nachfolgelösungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten dieses Schreiben, weil Sie in der Vergangenheit Produkte aus der M0-Kleinschützreihe bei uns bezogen haben. Wir möchten Sie hiermit auf die anstehende Ablösung der M0-Kleinschütze hinweisen und weitere Informationen zur Abkündigung und den Nachfolgeprodukten mit Ihnen teilen.

Hintergrund der Ablösung

ABB hat in den vergangenen Jahren die Schütze-Reihe kontinuierlich zum umfangreichsten und leistungsstärksten Portfolio auf dem Markt weiterentwickelt. Mit dem B-Kleinschütz bietet ABB den kompaktesten Kleinschütz. Durch die Integration von General Electric Industrial Solutions kann ABB auch die M-Kleinschütze-Serie anbieten. Diese ist mit bis zu 6 Hilfskontakten und weiterem Zubehör die flexibelste Kleinschütz-Lösung auf dem Markt. Die Reihe der garantiert brummfreien Installationsschütze ESB und EN wurde im vergangenen Jahr neu aufgelegt. Das Sortiment ist erweitert worden, durch werkzeuglose Hilfskontaktmontage und Barcode-Identifikation sparen Anwender Zeit. Die auslaufenden M0-Produkte erfüllen nicht die aktuellsten RoHS-Richtlinien. Um die M0-Produktion weiterzuführen wäre somit eine Neukonstruktion des M0-Schütz erforderlich gewesen. Aufgrund des breiten ABB Schütze-Portfolios haben wir uns nach über 30 Jahren entschieden, die Produktion der M0-Kleinschütze zu beenden.

Letzte Bestellmöglichkeit für M0-Produkte

Für M0-Produkte nimmt ABB Schweiz **Bestellungen bis einschliesslich zum 15. November 2019** entgegen. Wir werden eingehende Bestellungen mit der Produktion abgleichen. Wir sind nicht in der Lage, Verfügbarkeit für alle Artikel bis zu diesem Datum zu garantieren, da ein Bestandteil unseres Schützensortiments nicht mehr erhältlich ist. Die Lieferung der Bestellungen kann von Kundenseite bis Ende Januar 2020 terminiert werden. Eine Rücknahme der Produkte durch ABB ausserhalb der Gewährleistung gemäss AGB ist nicht möglich. Eine Liste der betroffenen Modelle finden Sie im Anhang.

ABB Schweiz AG
Electrification
Brown Boveri Platz 3
CH-5400 Baden
Tel.: +41 58 586 00 00
Fax: +41 58 586 06 01
E-Mail: niederspannungsprodukte@ch.abb.com

ABB Suisse SA
Electrification
Rue du Grand-Pré 2A
CH-1001 Lausanne
Tél.: +41 58 588 40 50
Fax: +41 58 588 40 95
E-mail: basse.tension@ch.abb.com

Umschlüsselung auf Nachfolgeprodukte

Die M0-Kleinschütze Reihe war mit vielen kundenspezifischen Spezialitäten auf den Schweizer Markt zugeschnitten. Es gibt zahlreiche Ausführungen, z.B. mit verschiedene Spulenspannungen und spezifisch bedruckte Abdeckhauben. Im Rahmen der Umstellung kann ABB nicht für jede Variante einen 1-zu-1 Nachfolger anbieten. [Auf unserer Website finden Sie eine Umschlüsselungs-Hilfe zur Ablösung.](#)

Falls es für Ihr Produkt in dieser Liste keinen Nachfolgeprodukt gibt, kontaktieren Sie bitte die ABB Industriehotline oder Ihren Elektrogrosshandel-Vertriebspartner. Wir freuen uns, Ihnen bei der Bestimmung des passenden Nachfolgeprodukts helfen zu können.

Boilersteuerungen WVS und Sperrschütze für Rundsteuerungen

(Varianten: Aufputz und Einbau REG)

Nach gründlicher Untersuchung wird ABB für die Boilersteuerungs- und Sperrschütze-Kombinationen gemäss kantonaler Werkvorschriften keine neue eigene Lösung anbieten.

Für die kantonalen Werkvorschriften Bern/Solothurn/Jura wird stattdessen in Zusammenarbeit mit einem anderen Anbieter ab Anfang Oktober eine Lösung mit den ESB...N Installationsschütze über den ELDAS-Grosshandel angeboten. Wir werden die bisherigen WVS-Kunden über unsere Website, per E-Mail und den Grosshandel informieren sobald der Artikel bestellbar ist.

Für individuelle Kundenlösungen, wie z.B. in Kombination mit dem Gruppenschalter E214, wird ABB bis Ende September eine Ersatz-Empfehlung abgeben.

Wir danken für Ihre bisherige Treue und freuen uns Sie weiterhin als Kunde begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

ABB Schweiz AG
Electrification



Viktor Lenz
Produktmarketing

| ABB Bestellnummer | Typenbezeichnung (A-Z) | EAN | E-Nummer |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 2CCF000084R0001 | 00297019 | 7612270937813 | |
| 2CCF015016R0001 | 00297075 | 7612270937752 | |
| 2CCF001036R0001 | EOM0H10EG | 7612270936328 | |
| 2CCA810396R0001 | EVWZM0260 | 7612270936311 | |
| 2CCF012736R0001 | EWEM0H00GZM0241 | 7612270936304 | |
| 2CCF017315R0001 | EWKM0H10EGRVD | 7612270936298 | |
| 2CCF017125R0001 | EWKZM0281 | 7612270936281 | |
| 2CCF017531R0001 | EWWM0H00G | 7612270938421 | |
| 2CCF017532R0001 | EWWM0H10ZG | 7612270938438 | |
| 2CCF017124R0001 | EWZM0271 | 7612270936267 | |
| 2CCF012400R0001 | GWDM0H01EGZM0271 | 7612270936144 | |
| 2CCF012832R0001 | IBAM0H10EGZM0298 | 7612270936083 | |
| 2CCF010428R0001 | IBAM0H10ZGM0280 | 7612270936076 | |
| 2CCF010803R0001 | ISR1 | 7612270925001 | 543500000 |
| 2CCF017268R0001 | ISR15 | 7612270925025 | 543500010 |
| 2CCF000473R0001 | ISR15X1 | 7612270925032 | 543300010 |
| 2CCF000474R0001 | ISR15X2 | 7612270925049 | |
| 2CCF000475R0001 | ISR15X3 | 7612270925056 | |
| 2CCF000472R0001 | ISR1X1 | 7612270925018 | 507553260 |
| 2CCF010381R0001 | M0G00D | 7612270927784 | |
| 2CCF015249R0001 | M0G00F | 7612270931415 | |
| 2CCF000214R0001 | M0G01ED | 7612270927791 | 518710012 |
| 2CCF000600R0001 | M0G01EDK | 7612270927807 | |
| 2CCF000216R0001 | M0G01EE | 7612270927814 | |
| 2CCF000602R0001 | M0G01EEK | 7612270927821 | |
| 2CCF000217R0001 | M0G01EF | 7612270927838 | |
| 2CCF000603R0001 | M0G01EFK | 7612270927845 | |
| 2CCF000218R0001 | M0G01EG | 7612270927852 | |
| 2CCF000604R0001 | M0G01EGK | 7612270927869 | |
| 2CCF000215R0001 | M0G01EI | 7612270927876 | |
| 2CCF000601R0001 | M0G01EIK | 7612270927883 | |
| 2CCF000219R0001 | M0G01EN | 7612270927364 | |
| 2CCF000209R0001 | M0G10ED | 7612270927906 | 518710002 |
| 2CCF000595R0001 | M0G10EDK | 7612270927913 | |
| 2CCF000211R0001 | M0G10EE | 7612270927920 | 518710004 |
| 2CCF000597R0001 | M0G10EEK | 7612270927937 | |
| 2CCF000212R0001 | M0G10EF | 7612270927944 | |
| 2CCF000598R0001 | M0G10EFK | 7612270927951 | |
| 2CCF000213R0001 | M0G10EG | 7612270927968 | |
| 2CCF000599R0001 | M0G10EGK | 7612270927975 | |
| 2CCF000210R0001 | M0G10EI | 7612270927982 | |
| 2CCF000596R0001 | M0G10EIK | 7612270927999 | |

| ABB Bestellnummer | Typenbezeichnung (A-Z) | EAN | E-Nummer |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 2CCF010981R0001 | M0G10EL | 7612270928019 | |
| 2CCF000220R0001 | M0G10ZD | 7612270928026 | |
| 2CCF000222R0001 | M0G10ZE | 7612270928033 | 518710024 |
| 2CCF000223R0001 | M0G10ZF | 7612270928040 | |
| 2CCF000224R0001 | M0G10ZG | 7612270928057 | |
| 2CCF000221R0001 | M0G10ZI | 7612270928064 | |
| 2CCF014519R0001 | M0G31ENDIODE | 7612270935796 | |
| 2CCF000468R0001 | M0GF00D | 7612270927555 | |
| 2CCF000353R0001 | M0GF01ED | 7612270927562 | |
| 2CCF000355R0001 | M0GF01EE | 7612270927579 | |
| 2CCF000356R0001 | M0GF01EF | 7612270927586 | |
| 2CCF000357R0001 | M0GF01EG | 7612270927593 | |
| 2CCF000354R0001 | M0GF01EI | 7612270927609 | |
| 2CCF000348R0001 | M0GF10ED | 7612270927616 | |
| 2CCF000350R0001 | M0GF10EE | 7612270927623 | |
| 2CCF000351R0001 | M0GF10EF | 7612270927630 | |
| 2CCF000352R0001 | M0GF10EG | 7612270927647 | |
| 2CCF000349R0001 | M0GF10EI | 7612270927654 | |
| 2CCF018976R0001 | M0GF10ZF | 7612271424770 | |
| 2CCF000176R0001 | M0H00D | 7612270928675 | 507523204 |
| 2CCF001041R0001 | M0H00DS | 7612270928682 | |
| 2CCF000178R0001 | M0H00E | 7612270928699 | 507523207 |
| 2CCF000179R0001 | M0H00F | 7612270928705 | |
| 2CCF000180R0001 | M0H00G | 7612270928712 | 507523200 |
| 2CCF000292R0001 | M0H00GB | 7612270928729 | 507533200 |
| 2CCF000413R0001 | M0H00GBS | 7612270928736 | |
| 2CCF000293R0001 | M0H00GS | 7612270928743 | 507543200 |
| 2CCF004858R0001 | M0H00GSZM0262 | 7612270935772 | |
| 2CCF000181R0001 | M0H00H | 7612270928750 | 507523209 |
| 2CCF000177R0001 | M0H00I | 7612270928767 | 507523205 |
| 2CCF000164R0001 | M0H01ED | 7612270928774 | 507503204 |
| 2CCF000550R0001 | M0H01EDK | 7612270928781 | |
| 2CCF000166R0001 | M0H01EE | 7612270928798 | 507503207 |
| 2CCF000552R0001 | M0H01EEK | 7612270928804 | |
| 2CCF000167R0001 | M0H01EF | 7612270928811 | 507503208 |
| 2CCF000553R0001 | M0H01EFK | 7612270928828 | |
| 2CCF000168R0001 | M0H01EG | 7612270928835 | 507503200 |
| 2CCF011642R0001 | M0H01EG16 2/3HZ | 7612270935765 | |
| 2CCF013689R0001 | M0H01EG4K | 7612270928873 | |
| 2CCF000290R0001 | M0H01EGB | 7612270928842 | 507533210 |
| 2CCF000554R0001 | M0H01EGK | 7612270928859 | |
| 2CCF000169R0001 | M0H01EH | 7612270928880 | 507503209 |

| ABB Bestellnummer | Typenbezeichnung (A-Z) | EAN | E-Nummer |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 2CCF000555R0001 | M0H01EHK | 7612270928897 | |
| 2CCF000165R0001 | M0H01EI | 7612270928903 | 507503205 |
| 2CCF000551R0001 | M0H01EIK | 7612270928910 | |
| 2CCF000157R0001 | M0H10ED | 7612270928927 | 507504204 |
| 2CCF000116R0001 | M0H10EDK | 7612270928934 | |
| 2CCF000159R0001 | M0H10EE | 7612270928941 | 507504207 |
| 2CCF000546R0001 | M0H10EEK | 7612270928958 | |
| 2CCF000160R0001 | M0H10EF | 7612270928965 | 507504208 |
| 2CCF000547R0001 | M0H10EFK | 7612270928972 | |
| 2CCF000161R0001 | M0H10EG | 7612270928989 | 507504200 |
| 2CCF011641R0001 | M0H10EG16 2/3HZ | 7612270935758 | |
| 2CCF000289R0001 | M0H10EGB | 7612270928996 | 507534200 |
| 2CCF000548R0001 | M0H10EGK | 7612270929009 | |
| 2CCF000162R0001 | M0H10EH | 7612270929016 | 507504209 |
| 2CCF000549R0001 | M0H10EHK | 7612270929023 | |
| 2CCF000158R0001 | M0H10EI | 7612270929030 | 507504205 |
| 2CCF000545R0001 | M0H10EIK | 7612270929047 | |
| 2CCF000163R0001 | M0H10EK | 7612270929061 | |
| 2CCF000170R0001 | M0H10ZD | 7612270929085 | 507511204 |
| 2CCF000556R0001 | M0H10ZDK | 7612270929092 | |
| 2CCF000172R0001 | M0H10ZE | 7612270929108 | 507511207 |
| 2CCF000558R0001 | M0H10ZEK | 7612270929115 | |
| 2CCF000173R0001 | M0H10ZF | 7612270929122 | 507511208 |
| 2CCF000559R0001 | M0H10ZFK | 7612270929139 | |
| 2CCF000174R0001 | M0H10ZG | 7612270929146 | 507511200 |
| 2CCF000291R0001 | M0H10ZGB | 7612270929153 | |
| 2CCF000560R0001 | M0H10ZGK | 7612270929160 | |
| 2CCF000175R0001 | M0H10ZH | 7612270929177 | 507511209 |
| 2CCF000561R0001 | M0H10ZHK | 7612270929184 | |
| 2CCF000171R0001 | M0H10ZI | 7612270929191 | 507511205 |
| 2CCF000557R0001 | M0H10ZIK | 7612270929207 | |
| 2CCF011066R0001 | M0H10ZK | 7612270929214 | |
| 2CCF000277R0001 | M0HF01ED | 7612270928255 | |
| 2CCF000279R0001 | M0HF01EE | 7612270928262 | |
| 2CCF000280R0001 | M0HF01EF | 7612270928279 | |
| 2CCF000281R0001 | M0HF01EG | 7612270928286 | |
| 2CCF000393R0001 | M0HF01EGB | 7612270928293 | |
| 2CCF000282R0001 | M0HF01EH | 7612270928309 | |
| 2CCF000278R0001 | M0HF01EI | 7612270928316 | |
| 2CCF000271R0001 | M0HF10ED | 7612270928330 | |
| 2CCF000273R0001 | M0HF10EE | 7612270928347 | |
| 2CCF000274R0001 | M0HF10EF | 7612270928354 | |

| ABB Bestellnummer | Typenbezeichnung (A-Z) | EAN | E-Nummer |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 2CCF000275R0001 | M0HF10EG | 7612270928361 | |
| 2CCF000392R0001 | M0HF10EGB | 7612270928378 | |
| 2CCF000276R0001 | M0HF10EH | 7612270928385 | |
| 2CCF000272R0001 | M0HF10EI | 7612270928392 | |
| 2CCF000283R0001 | M0HF10ZD | 7612270928415 | |
| 2CCF000285R0001 | M0HF10ZE | 7612270928422 | |
| 2CCF000286R0001 | M0HF10ZF | 7612270928439 | |
| 2CCF000287R0001 | M0HF10ZG | 7612270928446 | |
| 2CCF000394R0001 | M0HF10ZGB | 7612270928453 | |
| 2CCF000288R0001 | M0HF10ZH | 7612270928460 | |
| 2CCF000284R0001 | M0HF10ZI | 7612270928477 | |
| 2CCF000204R0001 | MG04ED | 7612270925650 | 518860032 |
| 2CCF000206R0001 | MG04EE | 7612270925667 | 518860034 |
| 2CCF000207R0001 | MG04EF | 7612270925674 | |
| 2CCF000208R0001 | MG04EG | 7612270925681 | |
| 2CCF015142R0001 | MG04EGK | 7612270931439 | |
| 2CCF000205R0001 | MG04EI | 7612270925698 | |
| 2CCF010780R0001 | MG04EL | 7612270925704 | |
| 2CCF000191R0001 | MG22ED | 7612270925711 | 518860022 |
| 2CCF000585R0001 | MG22EDK | 7612270925728 | |
| 2CCF000193R0001 | MG22EE | 7612270925735 | 518860024 |
| 2CCF000587R0001 | MG22EEK | 7612270925742 | |
| 2CCF000194R0001 | MG22EF | 7612270925759 | |
| 2CCF000588R0001 | MG22EFK | 7612270925766 | |
| 2CCF000195R0001 | MG22EG | 7612270925773 | |
| 2CCF000589R0001 | MG22EGK | 7612270925780 | |
| 2CCF000197R0001 | MG22EH | 7612270925797 | |
| 2CCF000192R0001 | MG22EI | 7612270925803 | |
| 2CCF000586R0001 | MG22EIK | 7612270925810 | |
| 2CCF000190R0001 | MG22EL | 7612270925834 | |
| 2CCF014481R0001 | MG22EN | 7612270931446 | |
| 2CCF014532R0001 | MG22ERDIODE | 7612270935635 | |
| 2CCF000183R0001 | MG31ED | 7612270925858 | 518860012 |
| 2CCF000580R0001 | MG31EDK | 7612270925865 | |
| 2CCF000185R0001 | MG31EE | 7612270925872 | 518860014 |
| 2CCF000582R0001 | MG31EEK | 7612270925889 | |
| 2CCF000186R0001 | MG31EF | 7612270925896 | |
| 2CCF000583R0001 | MG31EFK | 7612270925902 | |
| 2CCF000187R0001 | MG31EG | 7612270925919 | |
| 2CCF000584R0001 | MG31EGK | 7612270925926 | |
| 2CCF000189R0001 | MG31EH | 7612270925933 | |
| 2CCF000184R0001 | MG31EI | 7612270925940 | |

| ABB Bestellnummer | Typenbezeichnung (A-Z) | EAN | E-Nummer |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 2CCF000581R0001 | MG31EIK | 7612270925957 | |
| 2CCF000188R0001 | MG31EN | 7612270925988 | |
| 2CCF000198R0001 | MG40ED | 7612270926008 | 518860002 |
| 2CCF000590R0001 | MG40EDK | 7612270926015 | |
| 2CCF000200R0001 | MG40EE | 7612270926022 | 518860004 |
| 2CCF000592R0001 | MG40EEK | 7612270926039 | |
| 2CCF000201R0001 | MG40EF | 7612270926046 | |
| 2CCF000593R0001 | MG40EFK | 7612270926053 | |
| 2CCF000202R0001 | MG40EG | 7612270926060 | |
| 2CCF000594R0001 | MG40EGK | 7612270926077 | |
| 2CCF000203R0001 | MG40EH | 7612270926084 | |
| 2CCF000199R0001 | MG40EI | 7612270926091 | |
| 2CCF000591R0001 | MG40EIK | 7612270926107 | |
| 2CCF010637R0001 | MG40EL | 7612270926114 | |
| 2CCF013249R0001 | MGF04EF | 7612270925247 | |
| 2CCF015547R0001 | MGF04EG | 7612270931484 | |
| 2CCF000319R0001 | MGF22ED | 7612270925261 | |
| 2CCF000321R0001 | MGF22EE | 7612270925278 | |
| 2CCF000322R0001 | MGF22EF | 7612270925285 | |
| 2CCF014626R0001 | MGF22EFK | 7612270931491 | |
| 2CCF000323R0001 | MGF22EG | 7612270925292 | |
| 2CCF000320R0001 | MGF22EI | 7612270925308 | |
| 2CCF000313R0001 | MGF31ED | 7612270925339 | |
| 2CCF000315R0001 | MGF31EE | 7612270925346 | |
| 2CCF000316R0001 | MGF31EF | 7612270925353 | |
| 2CCF014627R0001 | MGF31EFK | 7612270931507 | |
| 2CCF000317R0001 | MGF31EG | 7612270925360 | |
| 2CCF000314R0001 | MGF31EI | 7612270925377 | |
| 2CCF000325R0001 | MGF40ED | 7612270925407 | |
| 2CCF000327R0001 | MGF40EE | 7612270925414 | |
| 2CCF000328R0001 | MGF40EF | 7612270925421 | |
| 2CCF000329R0001 | MGF40EG | 7612270925438 | |
| 2CCF000326R0001 | MGF40EI | 7612270925445 | |
| 2CCF000150R0001 | MH04ED | 7612270926824 | 518160032 |
| 2CCF000152R0001 | MH04EE | 7612270926831 | 518160034 |
| 2CCF000153R0001 | MH04EF | 7612270926848 | |
| 2CCF000154R0001 | MH04EG | 7612270926855 | 518160030 |
| 2CCF000252R0001 | MH04EGB | 7612270926862 | |
| 2CCF015105R0001 | MH04EGK | 7612270931514 | |
| 2CCF000155R0001 | MH04EH | 7612270926879 | 518160036 |
| 2CCF000151R0001 | MH04EI | 7612270926886 | |
| 2CCF000156R0001 | MH04EK | 7612270926893 | |

| ABB Bestellnummer | Typenbezeichnung (A-Z) | EAN | E-Nummer |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 2CCF000138R0001 | MH22ED | 7612270926916 | 518160022 |
| 2CCF000568R0001 | MH22EDK | 7612270926923 | |
| 2CCF000140R0001 | MH22EE | 7612270926930 | 518160024 |
| 2CCF000570R0001 | MH22EEK | 7612270926947 | |
| 2CCF000141R0001 | MH22EF | 7612270926954 | 518160025 |
| 2CCF000571R0001 | MH22EFK | 7612270926961 | |
| 2CCF000142R0001 | MH22EG | 7612270926978 | 518160020 |
| 2CCF011495R0001 | MH22EG16 2/3HZ | 7612270935475 | |
| 2CCF000250R0001 | MH22EGB | 7612270926985 | |
| 2CCF000572R0001 | MH22EGK | 7612270926992 | |
| 2CCF000143R0001 | MH22EH | 7612270927005 | 518160026 |
| 2CCF000573R0001 | MH22EHK | 7612270927012 | |
| 2CCF000139R0001 | MH22EI | 7612270927029 | |
| 2CCF000569R0001 | MH22EIK | 7612270927036 | |
| 2CCF010926R0001 | MH22EK | 7612270927043 | |
| 2CCF000132R0001 | MH31ED | 7612270927074 | 518160012 |
| 2CCF000562R0001 | MH31EDK | 7612270927081 | |
| 2CCF000134R0001 | MH31EE | 7612270927098 | 518160014 |
| 2CCF000564R0001 | MH31EEK | 7612270927104 | |
| 2CCF000135R0001 | MH31EF | 7612270927111 | 518160015 |
| 2CCF000565R0001 | MH31EFK | 7612270927128 | |
| 2CCF000136R0001 | MH31EG | 7612270927135 | 518160010 |
| 2CCF000249R0001 | MH31EGB | 7612270927142 | |
| 2CCF000566R0001 | MH31EGK | 7612270927159 | |
| 2CCF000137R0001 | MH31EH | 7612270927166 | 518160016 |
| 2CCF000567R0001 | MH31EHK | 7612270927173 | |
| 2CCF000133R0001 | MH31EI | 7612270927180 | |
| 2CCF000563R0001 | MH31EIK | 7612270927197 | |
| 2CCF012840R0001 | MH31EK | 7612270927203 | |
| 2CCF000144R0001 | MH40ED | 7612270927227 | 518160002 |
| 2CCF000574R0001 | MH40EDK | 7612270927234 | |
| 2CCF000146R0001 | MH40EE | 7612270927241 | 518160004 |
| 2CCF000576R0001 | MH40EEK | 7612270927258 | |
| 2CCF000147R0001 | MH40EF | 7612270927265 | 518160005 |
| 2CCF000577R0001 | MH40EFK | 7612270927272 | |
| 2CCF000148R0001 | MH40EG | 7612270927289 | 518160000 |
| 2CCF014480R0001 | MH40EG162/3HZ | 7612270935451 | |
| 2CCF000251R0001 | MH40EGB | 7612270927296 | |
| 2CCF000578R0001 | MH40EGK | 7612270927302 | |
| 2CCF000149R0001 | MH40EH | 7612270927319 | 518160006 |
| 2CCF000579R0001 | MH40EHK | 7612270927326 | |
| 2CCF000145R0001 | MH40EI | 7612270927333 | |

| ABB Bestellnummer | Typenbezeichnung (A-Z) | EAN | E-Nummer |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 2CCF000575R0001 | MH40EIK | 7612270927340 | |
| 2CCF000243R0001 | MHF04ED | 7612270926305 | |
| 2CCF000245R0001 | MHF04EE | 7612270926312 | |
| 2CCF000246R0001 | MHF04EF | 7612270926329 | |
| 2CCF000247R0001 | MHF04EG | 7612270926336 | |
| 2CCF000373R0001 | MHF04EGB | 7612270926343 | |
| 2CCF000248R0001 | MHF04EH | 7612270926350 | |
| 2CCF000244R0001 | MHF04EI | 7612270926367 | |
| 2CCF000231R0001 | MHF22ED | 7612270926374 | |
| 2CCF000233R0001 | MHF22EE | 7612270926381 | |
| 2CCF000234R0001 | MHF22EF | 7612270926398 | |
| 2CCF000235R0001 | MHF22EG | 7612270926404 | |
| 2CCF000371R0001 | MHF22EGB | 7612270926411 | |
| 2CCF015738R0001 | MHF22EGK | 7612270931521 | |
| 2CCF000236R0001 | MHF22EH | 7612270926428 | |
| 2CCF000232R0001 | MHF22EI | 7612270926435 | |
| 2CCF001038R0001 | MHF22EM | 7612270926442 | |
| 2CCF000225R0001 | MHF31ED | 7612270926459 | |
| 2CCF000227R0001 | MHF31EE | 7612270926466 | |
| 2CCF000228R0001 | MHF31EF | 7612270926473 | |
| 2CCF000229R0001 | MHF31EG | 7612270926480 | |
| 2CCF000370R0001 | MHF31EGB | 7612270926497 | |
| 2CCF000230R0001 | MHF31EH | 7612270926503 | |
| 2CCF000226R0001 | MHF31EI | 7612270926510 | |
| 2CCF000237R0001 | MHF40ED | 7612270926527 | |
| 2CCF000239R0001 | MHF40EE | 7612270926534 | |
| 2CCF000240R0001 | MHF40EF | 7612270926541 | |
| 2CCF000241R0001 | MHF40EG | 7612270926558 | |
| 2CCF000372R0001 | MHF40EGB | 7612270926565 | |
| 2CCF000242R0001 | MHF40EH | 7612270926572 | |
| 2CCF000238R0001 | MHF40EI | 7612270926589 | |
| 2CCF001039R0001 | MHF40EM | 7612270926619 | |
| 2CCF004834R0001 | MHF40ER | 7612270926626 | |
| 2CCF001267R0001 | MRG1/448 | 7612270901104 | |
| 2CCF001268R0001 | MRG1/480 | 7612270901128 | |
| 2CCF001277R0001 | MRG1/8110 | 7612270901135 | |
| 2CCF001278R0001 | MRG1/8220 | 7612270901142 | |
| 2CCF001273R0001 | MRG1/824 | 7612270901159 | |
| 2CCF001275R0001 | MRG1/848 | 7612270901180 | |
| 2CCF001276R0001 | MRG1/880 | 7612270901203 | |
| 2CCF001295R0001 | MRG31E40 | 7612270901401 | |
| 2CCF001291R0001 | MRG31E48 | 7612270901418 | |

| ABB Bestellnummer | Typenbezeichnung (A-Z) | EAN | E-Nummer |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 2CCF001292R0001 | MRG31E80 | 7612270901432 | |
| 2CCF014165R0001 | MRG40E40 | 7612270935307 | |
| 2CCF001299R0001 | MRG40E48 | 7612270901494 | |
| 2CCF001300R0001 | MRG40E80 | 7612270901517 | |
| 2CCF001310R0001 | MRG44E220 | 7612270901531 | |
| 2CCF001305R0001 | MRG44E24 | 7612270901548 | |
| 2CCF001306R0001 | MRG44E36 | 7612270901555 | |
| 2CCF001312R0001 | MRG44E60 | 7612270901616 | |
| 2CCF001308R0001 | MRG44E80 | 7612270901623 | |
| 2CCF001320R0001 | MRG62E220 | 7612270901654 | |
| 2CCF001315R0001 | MRG62E24 | 7612270901661 | |
| 2CCF001316R0001 | MRG62E36 | 7612270901678 | |
| 2CCF001321R0001 | MRG62E40 | 7612270901685 | |
| 2CCF001322R0001 | MRG62E60 | 7612270901715 | |
| 2CCF001318R0001 | MRG62E80 | 7612270901722 | |
| 2CCF014026R0001 | MRG71E36 | 7612270935178 | |
| 2CCF001332R0001 | MRG71E48 | 7612270901807 | |
| 2CCF001337R0001 | MRG80E110 | 7612270901821 | |
| 2CCF001338R0001 | MRG80E220 | 7612270901838 | |
| 2CCF014419R0001 | MRG80E24 | 7612270901869 | |
| 2CCF001334R0001 | MRG80E36 | 7612270901852 | |
| 2CCA950201R0001 | RVD120/240 | 7612270935055 | 528570182 |
| 2CCF000460R0001 | WVS1AB | 7612270929221 | 507553250 |
| 2CCF000461R0001 | WVS1EB | 7612270929238 | 507553240 |
| 2CCF000462R0001 | WVS2AB | 7612270929245 | 507553230 |
| 2CCF000463R0001 | WVS2EB | 7612270929252 | 507553220 |
| 2CCF000464R0001 | WVS3AB | 7612270929269 | 507553210 |
| 2CCF000465R0001 | WVS3EB | 7612270929276 | 507553200 |
| 2CCF017120R0001 | ZELLM0H01EGZM0281 | 7612270934683 | |
| 2CCF017121R0001 | ZELLM0H01EGZM0294 | 7612270934676 | |
| 2CCF004511R0001 | ZM0200 | 7612270931002 | 507599020 |
| 2CCA810178R0001 | ZM0210 | 7612270931019 | 507599000 |
| 2CCA810165R0001 | ZM0211 | 7612270931026 | |
| 2CCA810342R0001 | ZM0220 | 7612270931033 | 507599010 |
| 2CCF000085R0001 | ZM0230 | 7612270931040 | |
| 2CCF000086R0001 | ZM0240 | 7612270931057 | 507599030 |
| 2CCF000087R0001 | ZM0241 | 7612270931064 | 507599180 |
| 2CCF000088R0001 | ZM0242 | 7612270931071 | 507599050 |
| 2CCF000090R0001 | ZM0250 | 7612270931095 | 507599040 |
| 2CCF000094R0001 | ZM0260 | 7612270931132 | 507599060 |
| 2CCF000095R0001 | ZM0262 | 7612270931149 | 507599080 |
| 2CCF000096R0001 | ZM0270 | 7612270931156 | 507599070 |

| ABB Bestellnummer | Typenbezeichnung (A-Z) | EAN | E-Nummer |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 2CCF000097R0001 | ZM0271 | 7612270931163 | |
| 2CCF000099R0001 | ZM0280 | 7612270931187 | 507599090 |
| 2CCF000100R0001 | ZM0281 | 7612270931194 | |
| 2CCF000101R0001 | ZM0282 | 7612270931200 | 507599100 |
| 2CCF000105R0001 | ZM0290 | 7612270931248 | 507599110 |
| 2CCF000106R0001 | ZM0291 | 7612270931255 | 507599190 |
| 2CCA810390R0001 | ZM0291 gekürzt | 7612270934003 | |
| 2CCF000109R0001 | ZM0294 | 7612270931286 | |
| 2CCF000112R0001 | ZM0298 | 7612270931316 | 507599120 |
| 2CCF000113R0001 | ZM0299 | 7612270931323 | 507599130 |
| 2CCF000114R0001 | ZM0300 | 7612270931330 | 507599140 |
| 2CCF000115R0001 | ZM0305 | 7612270931347 | 507599150 |
| 2CCA810748R0001 | ZM0350 | 7612270931354 | 518597010 |
| 2CCF010668R0001 | ZM0355 | 7612270931361 | 518597020 |
| 2CCA810362R0001 | ZM0402 | 7612270931392 | |
| 2CCV676651R0001 | ZM0403 | 7612270931408 | |