


CONNECTION

Positie CIS / DALI -connector voor juiste polariteit
Position the CT / DALI -connector for correct polarity
Position des BUS / DALI -Steckers für richtige Polarität



Sluit geen netspanning aan op de A-B-C-D connectors
Do not connect Mains power to the A-B-C-D terminals
Bitte keine Netzspannung an die A-B-C-D-Klemmen anlegen!
Ne jamais connecter l'alimentation secteur aux bornes A-B-C-D




Art.nr.69425 Rev C 01.11.2017

CONNECTION

Positie CIS / DALI -connector voor juiste polariteit
Position the CT / DALI -connector for correct polarity
Position des BUS / DALI -Steckers für richtige Polarität



Sluit geen netspanning aan op de A-B-C-D connectors
Do not connect Mains power to the A-B-C-D terminals
Bitte keine Netzspannung an die A-B-C-D-Klemmen anlegen!
Ne jamais connecter l'alimentation secteur aux bornes A-B-C-D




Art.nr.69425 Rev C 01.11.2017

CONNECTION

Positie CIS / DALI -connector voor juiste polariteit
Position the CT / DALI -connector for correct polarity
Position des BUS / DALI -Steckers für richtige Polarität



Sluit geen netspanning aan op de A-B-C-D connectors
Do not connect Mains power to the A-B-C-D terminals
Bitte keine Netzspannung an die A-B-C-D-Klemmen anlegen!
Ne jamais connecter l'alimentation secteur aux bornes A-B-C-D




Art.nr.69425 Rev C 01.11.2017

CONNECTION

Positie CIS / DALI -connector voor juiste polariteit
Position the CT / DALI -connector for correct polarity
Position des BUS / DALI -Steckers für richtige Polarität



Sluit geen netspanning aan op de A-B-C-D connectors
Do not connect Mains power to the A-B-C-D terminals
Bitte keine Netzspannung an die A-B-C-D-Klemmen anlegen!
Ne jamais connecter l'alimentation secteur aux bornes A-B-C-D



Art.nr.69425 Rev C 01.11.2017