IM/SM2-ADV-F Edition 7





ABB

L'entreprise EN ISO 9001:2000

Nous comptons parmi les entreprises mondiales renommées dans l'étude et la fabrication de produits d'instrumentations destinés à la régulation des procédés industriels, à la mesure des débits, à l'analyse des fluides gazeux et liquides et aux applications environnementales.

Division à part entière d'ABB, leader mondial dans les technologies d'automatisation de procédés, nous offrons pour toutes vos applications un savoir-faire, des services et une assistance techniques dans le monde entier.

Le travail d'équipe, des fabrications de très haute qualité, une technologie évoluée et des niveaux de service et d'assistance techniques inégalés : voilà ce vers quoi nous tendons chaque jour.

La qualité, la précision et les performances des produits de l'entreprise sont le fruit d'un siècle d'expérience, combiné à un programme continu de création et de développement innovants visant à incorporer les toutes dernières technologies.

Le laboratoire d'étalonnage UKAS n°0255 fait partie des dix usines d'étalonnage de débit gérées par ABB, ce qui illustre clairement les efforts consentis par l'entreprise en matière de qualité et de précision.



Cert. No. Q 05907

EN 29001 (ISO 9001)



Lenno, Italy - Cert. No. 9/90A

Stonehouse, U.K.



Sécurité électrique

Cet équipement est conforme aux directives CEI/IEC 61010-1:2001-2 "Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use" « Règles de sécurité pour équipements électriques de mesure, de régulation et pour utilisation en laboratoire ». Si l'équipement est utilisé d'une façon non spécifiée par la Société, sa protection risque d'être compromise.

Symboles

Un ou plusieurs des symboles suivants peuvent apparaître sur l'étiquette de l'équipement:

<u> </u>	Avertissement : reportez-vous au manuel d'instructions			
À	Attention : risque de décharge électrique			
	Borne de terre (masse) protectrice			
Borne de terre (masse)				

	Courant continu seulement			
~	Courant alternatif seulement			
\sim	Courants continu et alternatif			
	Cet équipement est protégé par une double isolation			

Les informations contenues dans ce manuel sont destinées uniquement à aider nos clients à utiliser de façon efficace nos matériels. L'utilisation de ce manuel à d'autres fins est explicitement interdite et son contenu ne doit pas être reproduit, dans sa totalité ou partiellement, sans l'accord préalable du Service de communications marketing.

Santé et sécurité

Pour garantir que nos produits ne sont pas dangereux et ne comportent aucun risque pour la santé des utilisateurs, nous attirons votre attention sur les points suivants :

- 1. Vous devez lire attentivement les sections appropriées de ces instructions avant de continuer.
- 2. Les étiquettes d'avertissement se trouvant sur les conteneurs et les emballages doivent être respectées.
- 3. L'installation, le fonctionnement, l'entretien et la maintenance doivent être conformes aux informations données et effectués uniquement par un personnel formé de façon appropriée.
- 4. Les mesures de sécurité habituelles doivent être prises pour éviter tout risque d'accident lors du fonctionnement du matériel à de hautes pressions et/ou hautes températures.
- 5. Les produits chimiques doivent être entreposés à l'abri de la chaleur et de toute température extrême, et les poudres doivent être conservées au sec. Les procédures de manutention habituelles et sans danger doivent être respectées.
- 6. Ne mélangez jamais deux produits chimiques différents lors de leur élimination.

Les conseils de sécurité donnés dans ce manuel relatifs à l'utilisation du matériel ou toute fiche technique concernant certains risques spécifiques (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse de l'entreprise figurant au dos de la couverture, avec les informations concernant la maintenance et les pièces détachées.

Sommaire

1	Intro	duction	2
2	Conf	iguration des fonctions mathématiques	3
	2.1	Description des fonctions mathématiques	3
	2.2	Fonction mathématique type	
	2.3	Opérateurs	
	2.4	Constantes	
	2.5	Sources analogiques	5
	2.6	Sources numériques	5
	2.7	Fonctions	6
	2.8	Création de fonctions mathématiques	7
	2.9	Fonctions standards	11
		2.9.1 Fonctions trigonométriques	11
		2.9.2 Fonctions statistiques	11
		2.9.3 Fonctions logarithmiques	11
		2.9.4 Humidité relative	
		2.9.5 Calcul de la valeur F de stérilisation	
		2.9.6 Fonctions de commutation	15
		2.9.7 Fonction de valeur absolue	
	2.10	Exemples d'application	
		2.10.1 Débit liquide	
		2.10.2 Débit de gaz idéal	17
3	Conf	iguration des fonctions logiques	10
3			
	3.1	Description des équations logiques	
	3.2	Exemple – Contrôle du niveau du réservoir	
	3.3	Création d'équations logiques	19
4	Diag	nostics	20
•		Introduction	

1 Introduction

Le présent supplément décrit la programmation et le fonctionnement des options d'équations mathématiques et d'éditeur logique proposées sur les enregistreurs vidéographiques de diagramme SM1000 et SM2000.

Ces instructions doivent être lues parallèlement au guide utilisateur de l'enregistreur (IM/SM1000 ou IM/SM2000).

Les enregistreurs SM1000 disposant des fonctionnalités d'équations mathématiques et d'éditeur logique sont identifiés par l'aspect des éléments associés figurant dans les menus Configuration système (voir Fig. 1.2).

Les enregistreurs SM2000 disposant des fonctionnalités d'équations mathématiques et d'éditeur logique sont identifiés par l'aspect des icônes associées figurant dans la fenêtre de configuration principale (voir Fig. 1.2).

Pour obtenir des informations concernant l'accès au mode Configuration, reportez-vous à la section 4 du Guide utilisateur correspondant (IM/SM1000 ou IM/SM2000).




Fig. 1.1 Options du menu des fonctionnalités mathématiques et logiques - SM1000




Fig. 1.2 Icônes des fonctionnalités mathématiques et logiques -SM2000

Remarque:

- Les vues proposées dans ce manuel (à l'exception de la Fig. 1.1) sont celles des écrans de configuration du SM2000 ; les écrans du SM1000 sont similaires.
- Le SM1000 n'est pas équipé de l'écran tactile, la sélection des menus, etc. doit donc être effectuée à l'aide des touches opérateur.

2 Configuration des fonctions mathématiques

2.1 Description des fonctions mathématiques

Remarque:

- Jusqu'à douze fonctions mathématiques, configurées individuellement à l'aide du "clavier mathématique" – voir Fig. 2.2, page 7.
- Chaque résultat mathématique possède ses propres indicateurs longs et court et sa propre plage de mesure en unités de procédé.
- Jusqu'à 18 fonctions différentes préréglées voir Tableau 2.4, page 6.
- Constantes avec jusqu'à trois chiffres après la virgule.
- Longueur maximale des équations : 40 caractères.
- Jusqu'à trois signaux numériques par équation.

Les signaux des voies d'enregistrement et les sources des signaux analogiques et numériques peuvent être combinés dans une fonction mathématique afin de produire une voie d'enregistrement ou une source de retransmission personnalisée.

Par exemple, on peut ajouter ou soustraire les valeurs d'un certain nombre de voies analogiques pour former une seule voie d'enregistrement.

Des fonctions plus complexes, servant à déterminer l'humidité relative, le débit massique ou la concentration en oxygène au zirconium, peuvent également être implémentées.

Les signaux numériques peuvent être utilisés dans les fonctions mathématiques pour activer/désactiver la sortie dans certaines conditions vraies.

2.2 Fonction mathématique type - Fig. 2.1

Chaque fonction mathématique comprend un certain nombre de sources, de constantes, d'opérateurs et de fonctions, représentant un maximum de 40 caractères, comme indiqué en Fig. 2.1, page 4.

Les opérateurs, sources et fonctions possibles sont énumérés dans les Tableaux 2.1 à 2.4.

2.3 Opérateurs - Tableau 2.1

Opérateur	Description	Opérateur	Description
+	+ Addition		Soustraction
*	Multiplication	/	Division

Tableau 2.1 Opérateurs

2.4 Constantes

Les fonctions mathématiques peuvent contenir un nombre illimité de constantes, chacune ne devant pas dépasser trois chiffres après la virgule, et avec un maximum de 40 caractères pour toute la fonction. La plage maximale de chaque constante est 9999 à -999.




Fig. 2.1 Fonction mathématique type

Remarque:

- Les opérateurs mathématiques se lisant de gauche à droite, les calculs de l'équation doivent s'effectuer dans l'ordre suivant : L'équation ci-dessus se lit :
 - $[(a1 + 52.4)^* Log(a2)] md2$ et NON PAS a1 + $(52.4^* Log(a2)) md2$.
- Les fonctions ne peuvent pas être intégrées à d'autres fonctions. Pour saisir une équation intégrant plusieurs fonctions, il est nécessaire d'utiliser une autre fonction mathématique (par exemple pour évaluer l'équation) :
 - $\frac{a1+a2}{52.4-a3}$ se trait comme suit :
 - Entrez la fonction mathématique 1 : m1 = a1 + a2/m2
 - Entrez la fonction mathématique 2 : m2 = 52.4 a3
- Les signaux numériques (md1 à md3) sont alors estimés à 0 (inactif) et 1 (actif), ainsi, dans l'exemple suivant :

m1 = a1 + a2*md1

la somme de (a1+ a2) égale zéro si l'entrée numérique md1 est aussi égale à zéro.

IM/SM2-ADV-F Edition 7

2.5 Sources analogiques - Tableau 2.2

Les sources peuvent être analogiques ou numériques.

Chaque source analogique est identifiée au sein d'une fonction mathématique par une valeur mnémonique préréglée présentée dans le Tableau 2.2.

Nom de la source		Mnémonique	Description
	Entrée analogique A1	a1	
Valeurs d'entrée analogique	à	à	À partir du module d'entrée analogique.
	Entrée analogique B6	b6	
	Comm. AIN 1	c1	
Valeurs d'entrée analogique comm.	à	à	Reçues via les liaisons de communication série Modbus/Modbus TCP – voir Annexe B de (IM/SM1000-F ou IM/SM2000-F).
	Comm. AIN 24	c24	
	Stat 1.1 max	sh11	Valeur depuis la dernière boucle ou la dernière réinitialisation du totalisateur
Valeurs statistiques d'entrée max.	à	à	d'une voie donnée. Disponible uniquement sur les voies analogiques et si le
	Stat 2.6 max	sh26	totalisateur correspondant est activé au niveau Configuration.
	Stat 1.1 min	sl11	Valeur depuis la dernière boucle ou la dernière réinitialisation du totalisateur
Valeurs statistiques d'entrée min.	à	à	d'une voie donnée. Disponible uniquement sur les voies analogiques et si le
	Stat 2.6 min	sl26	totalisateur correspondant est activé au niveau Configuration.
	Stat 1.1 moy.	sa11	Valeur depuis la dernière boucle ou la dernière réinitialisation du totalisateur
Valeurs statistiques d'entrée moy.	à	à	d'une voie donnée. Disponible uniquement sur les voies analogiques et si le
	Stat 2.6 moy.	sa26	totalisateur correspondant est activé au niveau Configuration.
	Fonct. mathématique 1	m1	
Blocs de fonctions mathématiques	à	à	Valeur actuelle du résultat mathématique. Fonctions mathématiques activées uniquement.
	Fonct. mathématique 12	m12	

Tableau 2.2 Sources analogiques

2.6 Sources numériques - Tableau 2.3

Jusqu'à trois signaux numériques, identifiés sur le clavier mathématique par md1, md2 et md3, peuvent être utilisés avec chaque fonction mathématique. Ces signaux doivent être affectés à une source numérique comme indiqué dans le Tableau 2.3 avant d'être sélectionnés sur le clavier numérique.

Nom de la source	Mnémonique	Description	
Tout signal numérique interne ou externe disponible dans l'enregistreur		Voir IM/SM1000-F ou IM/SM2000-F, Annexe A.	
Échec fonct. mathématique 1			
à	md1 md2 md3	Active lorsque le résultat de la fonction mathématique tombe en dehors de ±10% du niveau de détection de défaut.	
Échec fonct. mathématique 12			
Équation logique 1			
à		Résultats d'équation logique.	
Équation logique 12			

Tableau 2.3 Sources numériques

2.7 Fonctions - Tableau 2.4

Toutes les fonctions commencent par une majuscule pour les différencier des sources.

Fonction	Description				
Fonctions trigono	Fonctions trigonométriques : - voir Section 2.9.1, page 11				
Sin(x)	Sinus de x (x exprimé en radians, Rad = $\pi/180^{\circ}$)				
Cos(x)	Cosinus de x (x exprimé en radians, Rad = $\pi/180^{\circ}$)				
Tan(x)	Tangente de x (x exprimé en radians, Rad = $\pi/180^{\circ}$)				
Fonctions statisti	ques: - voir Section 2.9.2, page 11				
Moy(x, n, t)	Moyenne de la variable x, sur n échantillon au coefficient d'échantillon de t secondes. n=1 à 9999 échantillons, t=1 à 9999 secondes. La moyenne revient à 0 après n échantillons.				
Rm(x, n, t)	Moyenne de roulement de la variable x, sur n échantillons au coefficient d'échantillon de t secondes. L'échantillon le plus ancien de chaque calcul Rm est supprimé et le nouveau résultat est calculé en tenant compte de l'échantillon actuel. N=1 à 9999 échantillons, T=1 à 9999 secondes.				
Sd(x, n, t)	Écart standard de la variable x, sur n échantillons au coefficient d'échantillon de t secondes. N = 1 à 200 échantillons; t = 1 à 9999 secondes.				
Fonctions logarit	hmiques: - voir Section 2.9.3, page 11				
Log(x)	Base log base 10 x. Pour l'inverse, voir Xa (x, a)				
Ln(x)	Log naturel de x				
Exp(x)	Exp de x				
Fonctions spécia	les: - voir Section 2.9.4, page 11				
RH(x, y)	Calcul de l'humidité relative basé sur les résultats des sondes humide(x) et sèche(y)				
F0(x, y, z)	Optimisation des durées de stérilisation à l'aide du calcul F0 et de la température mesurée (x), de la température cible (y) et du Facteur Z(z)				
Abs(x)	Valeur absolue de la variable x				
Fonctions de cor	Fonctions de commutation : – voir Section 2.9.6, page 15				
Hs(x, y, z)	Retourne à la variable ayant la plus grande valeur				
Ms(x, y, z)	Retourne à la variable dont la valeur est comprise entre les limites supérieures et inférieures des trois variables				
Ls(x, y, z)	Retourne à la variable ayant la plus petite valeur				
Mux(x, y, s)	Sélectionne x si s est faux. Sinon, sélectionne y				
Fonctions de puis	esance :				
Xa (x, a)	Augmente la variable x à la puissance a				
Raíz cuadrada(x)	a(x) Retourne à la racine carrée de la variable x				

Tableau 2.4 Fonctions

IM/SM2-ADV-F Edition 7

2.8 Création de fonctions mathématiques - Figs. 2.2 et 2.3




Fig. 2.2 Lancement de l'Éditeur de fonctions mathématique (clavier mathématique)

Remarque: Pour obtenir des informations concernant l'accès au niveau Configuration, reportez-vous à la section 4 du Guide utilisateur correspondant (IM/SM1000 ou IM/SM2000).







Fig. 2.3 Clavier mathématique











Sélectionnez la fonction mathématique à configurer - M1 à M12.

Saisissez l'équation en utilisant le clavier mathématique – voir Fig. 2.4, page 6.

Remarque : les sources numériques doivent tout d'abord être affectées à un signal numérique valide – voir ci-dessus.

Remettez à zéro la source / source numérique 1.

Définissez la source numérique (ex : signal d'alarme, événement en temps réel) utilisée pour remettre à zéro l'équation.

Sélectionnez le signal numérique (ex : signal d'alarme, événement en temps réel) utilisée comme source numérique (md1) au sein de la fonction mathématique.

Remarque : Lorsqu'il est utilisé dans une fonction mathématique, un signal numérique actif possède une valeur numérique de 1 et un signal inactif de 0.

Sélectionnez les source numériques (ex : signal d'alarme, événement en temps réel) utilisée comme sources numériques 2 et 3 (md2 et md3) au sein de l'équation.





Fig. 2.4 Exemple



Spécifiez la plage d'affichage et les unités de procédé correspondant aux valeurs électriques hautes et basses, dans les limites suivantes :

Exemple – Fonction de calcul des valeurs minimales et maximales.

a1 + a2 , où a1 = 0 à 150 l/s, a2 = -50 à 100 l/s, Valeur haute en unités de procédé = 250.0, Valeur basse en unité de procédé = -50.0.

Remarque : pour obtenir la meilleure résolution possible, saisissez les plages d'unités de procédés en utilisant le plus de décimales possibles.

Entrez le nom de l'indicateur à afficher sur les indicateurs de voie et utilisé pour identifier les voies dans les fichiers d'archives. (8 caractères max.).

Remarque: les indicateurs possédant de nombreuses lettres majuscules ou des caractères de grande taille tels que "W" ou "M" peuvent apparaître sous forme tronquée dans certaines vues Opérateur. Dans ce cas, utilisez des minuscules ou moins de caractères.



Entrez le nom de l'indicateur à afficher dans la vue Procédé et à utiliser dans les fichiers d'archives (20 caractères max.).

2.9 Fonctions standards

Les exemples suivants, qui utilisent les fonctions préréglées disponibles sur le clavier mathématique, sont indiqués comme références.

2.9.1 Fonctions trigonométriques

Trois fonctions trigonométriques, Sin(x), Cos(x) et Tan(x) correspondent au Sinus, au Cosinus et à la Tangente de la variable x.

Remarque : La variable x doit être exprimée en Radians, où $1^{\circ} = \pi/180$ Radians.

Par exemple, pour calculer le Sinus de 90°, convertissez tout d'abord les degrés en radians :

 $90^{\circ} = (90 \times \pi) / 180 = \pi/2 \approx =1,571$ Radians

L'équation doit être saisie sous la forme Sin(1,571)

2.9.2 Fonctions statistiques - Tableau 2.5 et Fig. 2.5

Les fonctions statistiques peuvent être utilisées pour calculer la moyenne, la moyenne de roulement et l'écart type d'une variable analogique.

Échantillons instantanés		(N	Avg() loyenne)	RAv() (Moyenne glissante)		SD() (Écart-type)	
Réf	Valeur	Valeur	Échantillons	Valeur	Échantillons	(LCart-type)	
1	40	-	-	-	-	-	
2	80	-	-	-	-	-	
3	70	-	-	-	-	-	
4	50	ı	_	-	_	-	
5	60			60	1 à 5	20,8	
6	30	,		58	2 à 6	18,3	
7	40	60	1 à 5	50	3 à 7	12,9	
8	100			56	4 à 8	17,1	
9	120	·		70	5 à 9	12,9	
10	110	80	6 à 10	80	6 à 10	31,0	

Tableau 2.5 Calcul des statistiques de l'échantillon




Fig. 2.5 Échantillons inclus

2.9.3 Fonctions logarithmiques

Les fonctions logarithmiques Log(x), Ln(x) et e^x peuvent être utilisées pour mettre à l'échelle les entrées de procédé.

Exemple – la sortie d'un indicateur de vide suit une courbe logarithmique qui doit être linéarisée. L'inverse de cette entrée doit donc être dérivé :

Vide linéaire = k.10 (Sortie de l'indicateur de vide)

2.9.4 Humidité relative - Fig. 2.6

L'humidité relative se calcule à l'aide de la formule suivante :

$$RH = 100 \times \frac{VPSw - AP \times (Td - Tw)}{VPSd}$$

où:

VPSw = Pression de saturation de vapeur à la température de la sonde humide

VPSd = Pression de saturation de vapeur à la température de la sonde sèche

Td = Température de la sonde sèche

Tc = Température de la sonde humide

P = Pression atmosphérique totale (1000 mbars)

A = Constante psychométrique (6,66 x 10-4)

RH = % d'humidité relative`

Le calcul d'humidité relative nécessite deux entrées, l'une d'un capteur à sonde humide et l'autre d'un capteur à sonde sèche. Ces deux entrées sont intégrées à l'équation en tant que valeurs analogiques.

Les tables d'HR sont basée sur l'utilisation d'un psychromètre ayant une vitesse de l'air d'au moins 3,5 m/sec sur les capteurs à sonde.

Les entrées utilisées pour la mesure par sonde humide et sèche doivent être dans les plages 0 à 100 °C. Le résultat doit donner une valeur de 0 à 100 % HR.




Fig. 2.6 Exemple d'humidité relative

2.9.5 Calcul de la valeur F de stérilisation - Fig. 2.8

La quantité de chaleur nécessaire pour tuer les micro-organismes varie avec le type d'organisme et augmente de façon exponentielle avec l'augmentation de la température.

On peut donc réduire le temps de stérilisation en augmentant la température, et la durée de montée vers la température cible et la durée de la redescente doivent être prises en compte.

Exemple – Une augmentation de 10 °C (de 121,1 à 131,1 °C) de la température de stérilisation à la vapeur de l'organisme appelé *Bacillus Stearo-Thermphilus* augmente son coefficient de destruction de 10.

La variation de température de stérilisation qui provoque une variation de 10 unités du coefficient de destruction d'un organisme est propre à cet organisme et s'appelle la valeur Z.

Bien que la température 121,1°C soit universellement acceptée comme référence dans le processus de stérilisation à la vapeur, la température réelle de stérilisation varie en fonction des produits concernés et du processus de stérilisation utilisé.

La valeur F0 est calculée selon la formule générale suivante :

$$F_{val(t)} = F_{val(t-1)} + \frac{\left(\frac{x-y}{10^{-z}}\right)}{60}$$

οù

 $F_{val(t)}$ = Valeur F actuelle

 $F_{\text{val}(t-1)}$ = Valeur F du dernier échantillon

x = Température réelle

y = Température cible

z = Facteur-Z (c'est à dire l'intervalle de température représentant une réduction d'un facteur de 10 l'efficacité de destruction

Exemple - Cycle typique de stérilisation à la vapeur - voir Fig. 2.7 ci-dessous.

La période AB correspond à la partie évacuation du cycle, lorsque l'emballage est vidé puis purgé à la vapeur pour en retirer l'air. La montée vers la température de stérilisation commence en B. La conductivité thermique de la charge détermine le temps nécessaire pour atteindre le point D, temps qui représente en général 30 % du temps total du cycle. C'est au niveau des zones CD et EF que les valeurs F permettent de raccourcir le temps de stérilisation en accumulant la durée de montée vers la température de stérilisation et la durée de redescente.




Fig. 2.7 Cycle-type de stérilisation à la vapeur

Il est important de remarquer la grande variation de durée de stérilisation équivalente, qui résulte de la faible augmentation de la température de stérilisation. Le fait de passer de 121 °C à 122 °C (1 seul degré centigrade d'augmentation) diminue de 26 % la durée nécessaire à la destruction d'un nombre égal d'organismes. De même, une erreur de mesure qui conduirait à diminuer la température de 1 °C pourrait provoquer une stérilisation imparfaite des produits.

Le calcul de la valeur F étant essentiellement basée sur une fonction logarithme, les erreurs de mesure sont significatives au niveau de la valeur F résultante.

Le tableau 2.6 présente les erreurs de valeur F résultant de différentes erreurs de mesure pour une valeur Z de 10 $^{\circ}$ C :

Erreur de température (°C)	Erreur valeur F (Fo)
0,1	2,3%
-0,1	-2,3%
0,5	12,0%
-0,5	-11,0%
1,0	26,0%

Tableau 2.6 Précision de la valeur F

L'enregistreur peut mesurer les entrées TC et RTD avec une précision supérieure à 0,1 %. Ceci permet d'obtenir un calcul très précis de la valeur F.

Pour améliorer encore la précision des mesures, la fonction Réglage d'échelle peut être utilisée pour régler les différentes voies de façon à ce qu'elles indiquent très exactement la température de stérilisation.

Le calcul de la valeur F étant une fonction intégrée, le coefficient de l'échantillon a un effet direct sur la précision lorsque la température varie. En cas de signal fixe, le coefficient de l'échantillon n'affecte pas la précision.




Fig. 2.8 Calcul de la valeur F de stérilisation

2.9.6 Fonctions de commutation - Figs. 2.9 et 2.10

Les fonctions de commutation HS (Sélection Haute), MS (Sélection Intermédiaire) et LS (Sélection basse) sont utilisées pour choisir parmi la plus haute, l'intermédiaire et la plus basse des trois valeurs analogiques (voir Fig. 2.9).




Fig. 2.9 Sélection valeur haute, intermédiaire et basse

La fonction de commutation Mux (Multiplexeur) est utilisé pour choisir entre 2 valeurs analogiques lorsqu'une troisième valeur s'avère exacte (voir Fig. 2.10).




Fig. 2.10 Fonctionnement du multiplexeur

2.9.7 Fonction de valeur absolue - Fig. 2.11

La fonction de valeur absolue convertit toutes les valeurs négatives en son équivalent positif – voir Fig. 2.11.




Fig. 2.11 Fonction de valeur absolue

C'est pourquoi, si la fonction de valeur absolue est utilisée pour contrôler la différence entre deux débits, A et B, où le débit A peut être supérieur ou inférieur au débit B, la fonction trouvera toujours une valeur positive, représentant la magnitude de la différence entre ces deux débits.

2.10 Exemples d'application

2.10.1 Débit liquide - Fig. 2.12

Le débit liquide peut être mesuré de deux façons :


- 1. En utilisant un capteur de débit linéaire (par exemple un débitmètre de tourbillon, à ultrasons ou magnétique).
- 2. En utilisant un transmetteur de pression différentielle placé en travers d'un orifice.

Des corrections peuvent être réalisées pour compenser les variations de température et de densité – voir voir Fig. 2.12, page 16.

Extraction des racines carrées et mise à l'échelle

L'extraction et la mise à l'échelle des racines carrées (Q = $K\sqrt{h}$) sont généralement effectuées dans le transmetteur DP ou à l'aide d'un linéarisateur d'entrée dans l'enregistreur.

Si ces deux solutions ne sont pas possibles, une fonction mathématique peut alors être utilisée comme suit :



Compensation de température

En supposant que la linéarisation et la mise à l'échelle ont été réalisée sur le transmetteur DP ou l'entrée du linéarisateur, la compensation de température peut être calculée comme suit :


$$Qc = \frac{Q}{1 + (t_r - t_b)a}$$

Cette fonction est intégrée à l'enregistreur (débit linéarisé supposé à l'entrée a1) de la manière suivante :

$$Qc = \frac{a1}{t_r - t_b \times a + 1}$$

Deux fonctions mathématiques sont alors nécessaires :

 $m2 = t_r - t_h \times a + 1$ et m3 = a1/m2 créées comme suit :






Fig. 2.12 Compensation de température et de densité

Débit massique - Correction de la densité dérivée

Cette méthode utilise un tableau prédéfini de températures et de valeurs de densité afin de définir la correction à appliquer, qui se calcule comme suit :

Qmd = Qc x densité corrigée

$$m3 = \frac{a1 \times a3 \times facteur \ d'échelle}{m2}$$

Remarque: L'entrée a3 correspond à la température réelle du produit (comme a2 dans les exemples précédents) mais à laquelle est appliquée une correction de la densité en utilisant un linéarisateur personnalisé – voir Section 4.9.1 du Guide de l'utilisateur (IM/SM1000-F ou IM/SM2000-F).

Débit massique - Correction de la densité mesurée

Qmm = Qc x entrée à partir de la densité mesurée.

$$m3 = \frac{a1 \times a3/m2}{m2}$$

Où a3 est l'entrée provenant d'un densimètre externe.

Remarque : grâce à tous les calculs ci-dessus, la plage d'unités de procédé doit permettre d'utiliser tous les extrêmes des variables d'entrée.

2.10.2 Débit de gaz idéal

Le débit de gaz est généralement mesuré à l'aide d'un capteur de pression placé en travers d'un orifice.

Des corrections peuvent être réalisées pour compenser les variations de température et de pression – voir Fig. 2.13.




Fig. 2.13 Compensation de température et de pression

 $Q=K_{\mbox{\tiny Λ}}/\bar{h}$ L'extraction et la mise à l'échelle des racines carrées peuvent être effectuées avec le dispositif DP ou avec la configuration des entrées sur l'enregistreur.

Laissez m1 = constante 1 x a3

 $Qc = m2 = a1 \times constante 2 \times a2/m1$

Remarque : la plage d'unités de procédé doit permettre d'utiliser tous les extrêmes des variables d'entrée.

3 Configuration des fonctions logiques

3.1 Description des équations logiques


Remarque:

- 12 Équations logiques
- Jusqu'à 6 éléments (5 opérandes) par équation
- Opérateurs OU/ET/NOU/XOU/NET/PAS voir Tableau 3.1 au dos
- Permettent de combiner des signaux digitaux internes et externes, par exemple alarmes, entrées digitales, autres résultats d'équations logiques et les événements en temps réel (option de temporisation).

3.2 Exemple - Contrôle du niveau du réservoir - Fig. 3.1

Remarque : cet exemple utilise un module hybride facultatif d'E/S en position D – voir Annexe E du Guide de l'utilisateur (IM/SM1000-F ou IM/SM2000-F).

- La voie 1.1 enregistre le niveau du réservoir, avec une plage d'unités de procédés de 0 à 30,8 m.
- Les alarmes 1.1A, 1.1B et 1.2A contrôlent le niveau du réservoir.
- La sortie numérique D6 dirige la vanne de commande à partir de l'équation logique 1.
- L'entrée numérique D1 sert à fonctionner manuellement (priorité manuelle).




Conditions de débit


Fermez la vanne de commande du réservoir si :

- Le niveau du réservoir >15,4 m ET la vitesse d'évolution > 3 m/h
 OU
- Le niveau du réservoir > 24,6 m
- Priorité manuelle par commutation

Éléments d'entrée

- Alarme 1.1A définie sur un déclenchement haut procédé à 14,4 m
- Alarme 1.1B définie sur un déclenchement haut procédé à 24,6 m
- Alarme 1.2A sdéfinie sur un déclenchement par vitesse rapide de 10% de la plage par heure (3 m/h)
- priorité manuelle par commutation : connexion (facultative) à l'entrée numérique D1





Remarque : les éléments de chaque équation sont calculés consécutivement.

Fig. 3.1 Exemple d'équation logique

3.3 Création d'équations logiques - Fig. 3.2






Fig. 3.2 Lancement de l'Éditeur d'équations





0


1 1 0

OU EXCLUSIF

Table 3.1 Opérateurs logiques

Une (mais non Toutes) entrées haute

Répétez ces étapes jusqu'à ce que l'équation soit complète.



Définissez l'indicateur d'équation (maximum 20 caractères) affiché sur les journaux d'alarmes ou d'événement.

Permettez l'enregistrement des modifications du statut de l'équation dans le journal des alarmes.

4 Diagnostics

4.1 Introduction

Remarque : Le bon fonctionnement des fonctions mathématiques et des équations logiques peut être testé et contrôlé à l'aide des fonctions de diagnostic situées dans le niveau Paramétrage. Pour savoir comment accéder au niveau Paramétrage, reportez-vous à la Section 3 du Guide de l'utilisateur (IM/SM1000-F ou IM/SM2000-F).




Fig. 4.1 Diagnostics des fonctions mathématiques




Fig. 4.2 Diagnostics des équations logiques

PRODUITS ET SUPPORT CLIENTELE

Produits

Systèmes d'automation

- destinés aux industries suivantes :
 - Chimique et pharmaceutique
 - Agro-alimentaire et boissons
 - Manufacturières
 - Métaux et minéraux
 - Pétrole, gaz et pétrochimie
 - Industries du papier

Moteurs et variateurs

- Systèmes d'entraînement CC et CA, machines CC et CA, moteurs CA jusqu'à 1 kV
- Variateurs de vitesse
- Mesure de force
- Servo-entraînements

Régulateurs et enregistreurs

- Régulateurs simples ou multiboucles
- Enregistreurs à diagramme circulaire ou déroulant
- Enregistreurs vidéo
- Indicateurs de procédé

Robotique

· Robots industriels et systèmes robotiques

Mesure de débit

- Débitmètres électromagnétiques
- Débitmètres massiques
- Débitmètres à turbine
- Eléments déprimogènes en V

Systèmes marins et turbochargeurs

- Systèmes électriques
- Equipements marins
- Modernisation offshore et remise en état

Analyses de procédé

- Analyse des gaz de procédé
- Intégration de systèmes

Transmetteurs

- Pression
- Température
- Niveau
- Modules d'interface

Vannes, actionneurs et positionneurs

- Vannes de régulation
- Actionneurs
- Positimonneurs

Instrumentation analytique industrielle, eau et gaz

- Capteurs et transmetteurs d'oxygène dissous, de pH et de conductivité.
- Analyseurs d'ammoniaque, de nitrates, de phosphates, de silicates, de sodium, de chlorures, de fluorures, d'oxygène dissous et d'hydrazine.
- Analyseurs d'oxygène au zirconium, catharomètres, analyseurs de pureté de l'hydrogène et de gaz de purge, conductivité thermique.

Assistance clients

Nous assurons un service après-vente complet par l'intermédiaire d'un réseau d'assistance mondial. Contactez l'une des agences suivantes pour plus de détails sur le centre de service et de réparation le plus proche de votre site.

France

ABB France

Tél: +33 1 64 86 88 00 Fax: +33 1 64 86 88 80

Canada

ABB Inc.

Tel: +1 905 639 8840 Fax: +1 905 639 8639

Uk

ABB Limited

Tel: +44 (0)1480 475321 Fax: +44 (0)1480 217948

Garantie client

Avant l'installation, l'équipement référencé par le présent manuel doit être stocké dans un environnement propre et sec, conformément aux spécifications publiées par la société. Des vérifications périodiques de l'état de l'équipement doivent être effectuées.

En cas de panne pendant la période de garantie, les documents suivants doivent être fournis à titre de preuve :

- 1. Un listing montrant le déroulement du procédé et l'historique des alarmes au moment de la panne.
- Des copies de tous les enregistrements de stockage, d'installation, d'exploitation et de maintenance relatifs à l'appareil prétendument en défaut.

ABB propose l'expertise de ses services des Ventes et d'Assistance Client dans plus de 100 pays répartis dans le monde entier

www.abb.com

Poursuivant une politique d'amélioration continue de ses produits, ABB Automation se réserve le droit de modifier sans préavis les présentes caractéristiques.

Imprimé dans l'Union Européenne (03.09)

© ABB 2009



ABB France

Division Instrumentation 3, Avenue du Canada 91978 Courtaboeuf Cédex France Tél: +33 1 64 86 88 00 Fax: +33 1 64 86 88 80

ABB Inc.

3450 Harvester Road Burlington Ontario L7N 3W5

Canada Tel: +1 905 639 8840 Fax: +1 905 639 8639

ABB Limited

Howard Road, St. Neots Cambridgeshire PE19 8EU UK

Tel: +44 (0)1480 475321 Fax: +44 (0)1480 217948