

INSTALLATION INSTRUCTIONS

# ReliaMod™ Modular Metering

## RHORNBYPASS




**HAZARDOUS VOLTAGE.  
WILL CAUSE SEVERE  
INJURY OR DEATH.**

Turn OFF power supplying this equipment before working inside.

Please read these instructions completely before installing or removing device. Improper installation could be hazardous to personnel and/or equipment.

**Kit Contains:**

Horn Bypass Stab	4
------------------	---



- Turn “OFF” power supplying the meter module.
- Remove the meter cover and meter where the horn bypass installation will be done.
- Remove the nut, lock washer, and washer from the Line Side of the meter socket and retain for installation.
- Insert the horn bypass stab to the bolt on the Line Side of the meter socket with the stab pointing out. (See Image)
- Secure the horn bypass stab to the bolt with the nut, lock washer, and washer.
- Torque nut to 170 in lbf.

# ReliaMod™ Modular Metering

## RHORNBYPASS




**VOLTAJE PELIGROSO.  
PODRA CAUSAR MUERTE  
O LESIONES SERIAS.**

Desconecte la alimentación eléctrica de este equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o retirar el dispositivo. Una instalación incorrecta podría resultar peligrosa para el personal y/o el equipo.

<b>El kit contiene:</b>	
Horn Bypass Stab	4



- Desconecta la alimentación del módulo de medidor.
- Retira la tapa del medidor y el medidor donde se realizará la instalación del horn bypass stab.
- Retira la tuerca, la arandela de seguridad y la arandela del lado de la línea de la toma del medidor y consérvelas para su instalación.
- Inserta el horn bypass stab al perno del lado de la línea de la toma del medidor con el stab púa apuntando hacia afuera. (Ver imagen)
- Fija el horn bypass stab al perno con la tuerca, la arandela de seguridad, y la arandela del lado de la línea de la toma del medidor.
- Apriete la tuerca a 170 in lbf.