



SGANCIATORE DIFFERENZIALE SACE RC211-RC212 PER MONTAGGIO SOTTOPOSTO ALL'INTERRUTTORE  
 RESIDUAL-CURRENT RELEASE SACE RC211-RC212 FOR ASSEMBLY UNDER THE CIRCUIT-BREAKER  
 FEHLERSTROM-AUSLÖSER SACE RC211-RC212 ZUR MONTAGE UNTER DEM LEISTUNGSSCHALTER  
 DÉCLENCEUR DIFFÉRENTIEL SACE RC211-RC212 POUR MONTAGE SOUS LE DISJONCTEUR  
 RELÉ DIFERENCIAL SACE RC211-RC212 PARA EL MONTAJE SOMETIDO AL INTERRUPTOR

KIT 601778/703 L0454



SACE S3



POS. ITEM POS. POS. POS.	CONTENUTO CONTENTS INHALT CONTENU CONTENIDO	QUANTITÀ QUANTITY ANZAHL QUANTITE CANTIDAD
1	Sganciatore differenziale Residual current release Fehlerstrom-Auslöser Déclencheur différentiel Relé diferencial	1
2	Soleniode di apertura Opening solenoid Ausschalt-Magnet Solenoïde d'ouverture Solenoide de apertura	1
3	Vite Screw Schraube Vis Tornillo	1
4	Frontale 45 mm per interruttore Front flange 45 mm for circuit-breaker Frontseite 45 mm für Schalter Frontal 45 mm pour disjoncteur Parte frontal 45 mm para interruptor	1
5	Protezione Protection Schutz Protection Protección	1
6	Tassello posteriore Insert rear Verbindungssteg Tige Inserto	4
7	Vite Screw Schraube Vis Tornillo	4
8	Rosetta Washer Unterlegscheibe Rondelle Arandela	4
9	Connettore spina + cavi (solo per RC212) Plug connector + cables (only for RC212) Stecker + Kabel (nur für RC212) Connecteur fiche + câbles (pour RC212 seulement) Conector macho y cables (sólo para RC212)	1
10	Mostrina per porta cella Flange for compartment door Frontblende für Schaltfeldtür Garniture pour porte du compartiment Marco para puerta de la celda	2
10A	Viti Screws Schrauben Vis Tornillo	4
10B	Targhetta Rating plate Leistungsschild Plaquette Placa	1
10C	Piastrina trasparente Transparente strip Klarsichtleiste Plaquette transparente Plaqueta transparente	1

**ISTRUZIONI****INSTRUCTIONS****ANWEISUNGEN****INSTRUCTIONS****INSTRUCCIONES****A**

KIT720-A

**B****C****A**

Aprire l'interruttore (leva di manovra in posizione "O").  
Inserire nella cava "K" la lama di un cacciavite. Premere leggermente verso l'esterno e rimuovere la targa logo (T).

**A**

Open the circuit-breaker (operating lever in "O" position).  
Put a screwdriver in the "K" drilling. Press lightly outwards and remove the nameplate (T).

**B**

Svitare le viti (11) e rimuovere il frontale (12).

**B**

Unloose the screws (11) and remove the front flange (12).

**C**

Svitare le viti (13) e rimuovere la placca (14).

**C**

Unloose the screws (13) and remove the plate (14).

**A**

Den Leistungsschalter ausschalten. (Bedienungs-Kipphobel in Position "O").  
Das Blatt eines Schraubenziehers in den Hohlräum "K" einführen. Leicht nach außen drücken und das Logoschild (T) entfernen.

**A**

Ouvrir le disjoncteur (levier de manœuvre en position "O").  
Introduire la lame d'un tournevis dans le perçage "K". Presser légèrement vers l'extérieur et enlever la plaque signalétique (T).

**B**

Dévisser les vis (11) et enlever le frontal (12).

**C**

Dévisser les vis (13) et enlever la plaque (14).

**A**

Abrir el interruptor (palanca de maniobra en posición "O").  
Introducir en el taladrado "K" la cuchilla de un destornillador. Ejercer una ligera presión hacia fuera y quitar la etiqueta (T).

**B**

Desatornillar los tornillos (11) y quitar la parte frontal (12).

**C**

Desatornillar los tornillos (13) y quitar la placa (14).




## ISTRUZIONI

## INSTRUCTIONS

## ANWEISUNGEN

## INSTRUCTIONS

## INSTRUCCIONES

**D****E****F****D**

Montare il solenoide di apertura (2) nel coperchio (15) e fissarlo mediante la vite (3). Disporre i fili di alimentazione lungo la cava (16).

**D**

Mount the opening solenoid (2) in the cover (15) and fix it by means of the screw (3). Put the supply wires along the drilling (16).

**D**

Das Ausschaltsolemoid (2) in den Deckel (15) einbauen und mit der Schraube (3) befestigen. Die Leiter der Stromversorgung an der Bohrung (16) bereitstellen.

**D**

Monter le solénoïde d'ouverture (2) dans le couvercle (15) et le fixer à l'aide de la vis (3). Ranger les conducteurs d'alimentation le long du perçage (16).

**D**

Montar el solenoide de apertura (2) en la tapa (15) y fijarlo con el tornillo (3). Preparar los cables de alimentación a lo largo del taladrado (16).

**E**

Rimontare la placca con il pulsante TEST sfilato precedentemente dal frontale (14) e fissarla con le viti (13).

**E**

With the TEST pushbutton previously pulled out from the front (14), remount the plate and fix it with screws (13).

Montare il nuovo frontale (4) con mostrina h = 45 mm e fissarlo mediante le viti (11).

**E**

Mount the new front flange h = 45 mm (4) and fix it by means of the screws (11).

**E**

Die Platte mit der TEST-Taste, die zuvor von der Frontplatte (14) abgezogen worden war, anbringen und mit den Schrauben (13) befestigen.

Die neue Frontseite h=45 mm (4) anbringen und mit den Schrauben (11) befestigen.

**E**

Remonter la plaque avec le bouton TEST précédemment dégagé du frontal (14) et la fixer avec les vis (13).

Monter le nouveau frontail h = 45 mm (4) et le fixer à l'aide des vis (11).

**E**

Volver a montar la placa con pulsador TEST extraída anteriormente del frente (14) y sujetarla con los tornillos (13).

Montar la parte frontal nueva h = 45 mm (4) y fijarla con el tornillo (11).

**F**

Asportare le viti (17) dei terminali inferiori dell'interruttore e posizionarle sui terminali dello sganciatore differenziale (1).

Collegare la spina (18) del solenoide di apertura al connettore (19) del differenziale.

**F**

Remove the screws (17) of the circuit-breaker lower terminals and mount them on the terminals of the residual current release (1).

Connect the opening solenoid plug (18) to the connector (19) of the residual current release.

**F**

Die Schrauben (17) der unteren Anschlüsse des Leistungsschalters herausnehmenn und auf den Anschlüssen des Fehlerstrom-Auslösers (1) anbringen.

Den Stecker (18) des Ausschalt-Magnets an die Steckverbindung (19) des Fehlerstrom-Auslösers schliessen.

**F**

Enlever les vis (17) des prises inférieures du disjoncteur et les monter sur les prises du déclencheur différentiel (1).

Brancher la fiche (18) du solénoïde d'ouverture au connecteur (19) du différentiel.

**F**

Quitar los tornillos (17) de los bornes inferiores del interruptor y montarlos en los bornes del diferencial (1).

Conectar el conector macho (18) del solenoide de apertura al conector (19) del diferencial.


## ISTRUZIONI

## INSTRUCTIONS

## ANWEISUNGEN

## INSTRUCTIONS

## INSTRUCCIONES

**G****G**

Posizionare il tassello (20) sotto i terminali inferiori dell'interruttore.  
Avvicinare il differenziale (1) all'interruttore, alloggiando la spina-presa nel coperchio (21).  
Innestare il differenziale (1) nei terminali inferiori dell'interruttore.  
Bloccare le viti (17) con una coppia di serraggio di 10 Nm.

**G**

Position the dowels (6) under the lower terminals of the circuit-breaker.  
Approach the residual-current release (1) to the circuit-breaker by housing the plug-socket in the cover (21).  
Engage the residual-current release (1) in the lower terminals of the circuit-breaker.  
Lock the screws (17) with a 10 Nm driving torque.

**G**

Die Dübel (6) unter den unteren Anschlüssen des Leistungsschalters positionieren.  
Den Fehlerstrom-Auslöser (1) dem Leistungsschalter nähern, durch Einsetzen der Steckvorrichtung im Deckel (21).  
Den Fehlerstrom-Auslöser (1) in die unteren Anschlüsse des Leistungsschalters einschalten.  
Die Schrauben (17) mit einem Anzugsmoment von 10 Nm befestigen.

**G**

Positionner les chevilles (6) sous les prises inférieures du disjoncteur.  
Approcher le différentiel (1) du disjoncteur tout en mettant la fiche-prise dans le couvercle (21).  
Brancher le différentiel (1) aux prises inférieures du disjoncteur.  
Bloquer les vis (17) à l'aide d'un couple de serrage de 10 Nm.

**G**

Colocar los bulones (6) debajo de las conexiones inferiores del interruptor.  
Aproximar el diferencial (1) al interruptor, alojando el conector macho-hembra en la tapa (21).  
Ensamblar el diferencial (1) en las conexiones inferiores del interruptor.  
Bloquear los tornillos (17) con una llave de torsión de 10 Nm.

**H**

Inserire la protezione (5) fra l'interruttore e lo sganciatore differenziale e spingerlo a fondo.

**H**

Put the protection (5) between the circuit-breaker and the residual current release; press lightly.

**H**

Die Schutz (5) zwischen Leistungsschalter und Fehlerstrom-Auslöser einführen und bis zum Anschlag schieben.

**H**


Introduire la protection (5) entre le disjoncteur et le déclencheur différentiel et le pousser à fond.

**H**

Introducir la protección (5) entre el interruptor y el relé diferencial y empujarlo a fondo.

**ISTRUZIONI**

Prospetto delle varie esecuzioni di terminali



**Terminali anteriori (normale fornitura)**

Frontterminals (standard supply)


Vorderseitige Anschlüsse (normale Ausstattung)

Prises avant (fourniture normale)

Terminales anteriores (suministro normal)

**INSTRUCTIONS**

Leaflet on different terminal installations



**Terminali anteriori prolungati**

Frontextended terminals


Vorderseitige verlängerte Anschlüsse

Prises avant prolongées

Terminalesanterioresprolongados

**ANWEISUNGEN**

Übersicht der verschiedenen Anschluß-Ausführungen



**Terminali per cavi in rame**

Terminals for copper cables


Anschlüsse für Kabel aus Kupfer

Prises pour câbles en cuivre

Conexiones paracables de cobre

**INSTRUCTIONS**

Présentation des différentes versions de prises



**Terminali per cavi in rame-alluminio**

Terminals for copper-aluminium cables


Anschlüsse für Kabel aus Kupfer und Aluminium

Prises pour câbles en cuivre et aluminium

Conexiones para cables de cobre y aluminio

**INSTRUCCIONES**

Prospecto de las diferentes ejecuciones de los terminales



**Terminali posteriori**

Rearterminals

Rückseitige Anschlüsse

Prises arrière

Conexiones posteriores

Collegare i terminali del circuito all'interruttore ed al differenziale utilizzando il tassello posteriore (20) ed i tasselli (6) con rosette (8) e viti (7) presenti nell'interruttore e nel differenziale (coppia di serraggio viti 10 Nm).

N.B. Per le altre esecuzioni di terminali seguire le apposite illustrazioni presenti nei vari kit.

Connect the terminals of the circuit-breaker circuit to the residual current release using the rear block (20) and blocks (6) with washers (8) and screws (7) provided in the circuit-breaker and in the residual current release (10 Nm screw tightening torque).  
N.B. For the other versions of terminals, following the special illustrations provided in the various kits.x


Die Anschlüsse des Stromkreises an den Leistungsschalter und an den FI-Auslöser mit dem rückseitigen Block (20) sowie den Blöcken (6) mit Unterlegscheiben (8) und Schrauben (7) des Leistungsschalters und des FI-Auslösers anschließen (Anzugmoment der Schrauben 10 Nm).  
Anm.: Für die anderen Anschluß-Ausführungen die zugehörigen Illustrationen der verschiedenen Sätze beachten.

Raccorder les prises du circuit au disjoncteur et au différentiel en utilisant le tasseau arrière (20) et les tasseaux (6) avec rondelles (8) et vis (7) présents dans le disjoncteur et dans le différentiel (couple de serrage des vis 10 Nm).

N.B. Pour les autres versions de prises, suivre les illustrations présentes dans les divers kits.

Conectar los terminales del circuito al interruptor y al diferencial utilizando el taco posterior (20) y los tacos (6) con arandelas (8) y tornillos (7) presentes en el interruptor y en el diferencial (par de apriete de los tornillos 10 Nm).

Nota: para las otras ejecuciones de los terminales seguir las ilustraciones correspondientes indicadas en los diferentes kit.

**ISTRUZIONI****INSTRUCTIONS****ANWEISUNGEN****INSTRUCTIONS****INSTRUCCIONES****I**

KIT890-G3

**I Sigillatura dei dispositivi di regolazione dello sganciatore differenziale**

Qualora fosse necessario sigillare i dispositivi di regolazione, utilizzare filo metallico e blocco in piombo e operare come indicato in figura.

**L Prova di isolamento**

Svitare le viti (22) e rimuovere il coperchio (21) quindi scollegare il connettore (23).

Eseguire la prova di isolamento in base alle prescrizioni di norma.


Dopo la prova rimontare il tutto.

**M Collegamento del pulsante di apertura a distanza (a cura del cliente)**

Collegare il connettore spina (9), fornito nel kit, al connettore presa (X) presente sul fondo dello sganciatore differenziale.

Collegare i fili ad un pulsante con contatto di chiusura (normalmente aperto).

**N.B.** I fili di collegamento non devono essere più lunghi di 10 metri.

**L****I Sealing of the adjusting devices of the residual current release**

Should it be necessary to seal the adjusting devices, use metal wire and seal and operate as shown in the figure.

**L Isolating test**

Unloose the screws (22) and remove the cover (21), then disconnect the connector (23).

Carry out the isolating test according to the relevant provisions.



At the end of the test remount the whole set.

**M Connection of the remote opening pushbutton (by the client)**

Connect the plug connector (9), supplied in the kit, to the socket connector (X) on the bottom of the residual-current release.

Connect the wires to a pushbutton with closing contact (normally open).

**N.B.** The connecting wires shall not be longer than 10 metres.

**M****Solo per RC212  
For RC212 only  
Nur für RC212****Seulement pour RC212  
Sólo para RC212****X****I Versiegelung der Einstellvorrichtungen des Fehlerstrom-Auslösers**

Wenn es erforderlich ist, die Einstellvorrichtungen zu versiegeln, sind ein Metalldraht und eine Bleiplombe zu verwenden. Wie in der Abbildung dargestellt vorgehen.

**L Isolationsprüfung**

Die Schrauben (22) lösen und den Deckel (21) abnehmen. Dann die Steckvorrichtung (23) trennen.

Die Isolationsprüfung gemäß den Normbestimmungen durchführen.

Nach der Prüfung alles wieder einbauen.

**M Anschluß des Fern-Ausschaltdrucktasters (durch den Kunden)**

Den mit dem Bausatz gelieferten Stecker (9) in die Steckerbuchse (X) am Boden des FI-Auslösers einstecken.

Die Leiter an einen Drucktaster mit Schließer (normalerweise ausgeschaltet) anschließen.

**N.B.** Die Verbindungsleiter dürfen nicht länger als 10 Meter sein.

**I Scellement des dispositifs de réglage du déclencheur différentiel**

S'il fallait sceller les dispositifs de réglage, utiliser du fil métallique et un bloc en plomb et suivre les indications données dans la figure.

**L Essai d'isolement**

Dévisser les vis (22) et enlever le couvercle (21), déconnecter donc le connecteur (23).

L'essai doit suivre les prescriptions de norme.

Après l'essai re-assembler le tout.

**M Connection du bouton-poussoir d'ouverture à distance (par le client)**

Raccorder le connecteur fiche (9), fourni dans le kit, au connecteur prise (X) présent sur le fond du déclencheur différentiel.

Connecter les conducteurs à un bouton-poussoir pourvu de contact de fermeture (normalement ouvert).

**N.B.** Les conducteurs de connexion ne doivent pas être plus longs de 10 mètres.

**I Selladura de los dispositivos de regulación del relé diferencial**

Si fuera necesario sellar los dispositivos de regulación, utilizar cable metálico y bloqueo de plomo y obrar según se indica en la figura.

**L Prueba de aislamiento**

Desatornillar los tornillos (22) y quitar la tapa (21) y desconectar el conector (23). Efectuar la prueba de aislamiento de acuerdo con las indicaciones de norma. Despues de la prueba montar nuevamente todo.

**M Conexión del pulsador de apertura a distancia (a cargo del cliente)**

Conectar el conector macho (9), suministrado con el kit, al conector hembra (X) presente en el fondo del relé diferencial.

Conectar los cables con pulsador con el contacto de cierre (normalmente abierto).

**N.B.** Los cables de conexión no deben superar los 10 metros.

ISTRUZIONI	INSTRUCTIONS	ANWEISUNGEN	INSTRUCTIONS	INSTRUCCIONES
Montaggio sovrapposto (fissaggio su lamiera)	Assembly one on top of the other (fixing onto sheet)	Vertikale Montage (auf Montageplatte)	Montage superposé (fixation sur tôle)	Montaje sobrepuerto (sujeción a la chapa)
	<b>Terminali anteriori per cavo</b> (copriterminali a richiesta)		<b>Terminali posteriori</b> (copriterminali bassi inclusi nella fornitura)	<b>Terminali per cavi posteriori Cu/Al</b> (copriterminali alti inclusi nella fornitura)
	<b>Front terminals for cable</b> (terminal covers on request)		<b>Rear terminals</b> (lower terminal covers included in the supply)	<b>Terminals for rear Cu/Al cables</b> (upper terminal covers included in the supply)
	<b>Vorderseitige Anschlüsse für Kabel</b> (Klemmenabdeckungen auf Wunsch)		<b>Rückseitige Anschlüsse</b> (flache Klemmenabdeckungen im Lieferumfang eingeschlossen)	<b>Anschlüsse für rückseitige Cu/Al-Kabel</b> (hohe Klemmenabdeckungen im Lieferumfang eingeschlossen)
	<b>Prises avant pour câble</b> (cache-bornes sur demande)		<b>Prises arrière</b> (cache-bornes bas compris dans la fourniture)	<b>Prises pour câbles arrière Cu/Al</b> (cache-bornes hauts compris dans la fourniture)
	<b>Terminales anteriores para cable</b> (cubrebornes si se solicita)		<b>Terminales posteriores</b> (cubrebornes bajos incluidos en el suministro)	<b>Terminales para cables posteriores Cu/Al</b> (cubrebornes altos incluidos en el suministro)

**Nota**  
Per le dimensioni dei terminali riferirsi alle varie esecuzioni

**Legenda**  
a Coppia di serraggio 2 Nm  
b Mostrina per porta della cella

(\*) Senza copriterminali  
(\*\*) Con copriterminali bassi  
(\*\*\*) Con copriterminali alti

**Note**  
Please refer to the various versions for the terminal dimensions

**Caption**  
a 2 Nm tightening torque  
b Flange for compartment door

(\*) Without terminal covers  
(\*\*) With lower terminal covers  
(\*\*\*) With upper terminal covers

**Anmerkung**  
Die Abmessungen der Anschlüsse sind den Angaben zu den verschiedenen Ausführungen zu entnehmen.

**Zeichenerklärung**  
a Anzugsmoment: 2 Nm  
b Abdeckrahmen für die Schaltfeldtür

(\*) ohne Klemmenabdeckungen  
(\*\*) mit flachen Klemmenabdeckungen  
(\*\*\*) mit hohen Klemmenabdeckungen

**Note**  
Pour les dimensions des prises, se référer aux différentes versions.

**Légende**  
a Couple de serrage 2 Nm  
b Garniture pour porte du compartiment

(\*) Sans cache-bornes  
(\*\*) Avec cache-bornes bas  
(\*\*\*) Avec cache-bornes hauts

**Nota**  
Para las dimensiones de los terminales, consultar las diferentes ejecuciones

**Leyenda**  
a Par de apriete 2 Nm  
b Marco para puerta de la celda

(\*) Sin cubrebornes  
(\*\*) Con cubrebornes bajos  
(\*\*\*) Con cubrebornes altos

ISTRUZIONI	INSTRUCTIONS	ANWEISUNGEN	INSTRUCTIONS	INSTRUCCIONES
Montaggio sovrapposto (fissaggio su lamiera)	Assembly one on top of the other (fixing onto sheet)	Vertikale Montage (auf Montageplatte)	Montage superposé (fixation sur tôle)	Montaje sobrepuerto (sujeción a la chapa)
Esecuzione con terminali anteriori prolungati		Dima di foratura lamiera di supporto (spessore minimo lamiera: 3 mm)		Dima di foratura della porta della cella e fissaggio mostrina (spessore lamiera: 1,5 - 2 mm)
Version with front extended terminal dimensions		Support sheet drilling template (minimum sheet thickness: 3 mm)		Compartment door and flange fixing drilling template (minimum sheet thickness: 1,5 - 2 mm)
Ausführung mit vorderseitigen verlängerten Anschlüssen		Bohrschablone für Montageplatte (Mindestdicke der Platte: 3 mm)		Bohrschablone für Schaltfeldtür und Abdeckrahmenbefestigung (Plattendicke: 1,5 - 2 mm)
Version avec prises avant prolongées		Gabarit de perçage tôle de support (épaisseur mini tôle: 3 mm)		Gabarit de perçage de la porte du compartiment et fixation garniture (épaisseur tôle: 1,5 - 2 mm)
Ejecución con terminales anteriores prolongados		Plantilla de taladrado de la chapa de soporte (espesor mínimo de la chapa: 3 mm)		Plantilla de taladrado de la puerta de la celda y sujeción del marco (espesor de la chapa: 1,5 - 2 mm)

#### Nota

Per le dimensioni dei terminali riferirsi alle varie esecuzioni

#### Legenda

- (a) Coppia di serraggio 2 Nm
- (b) Mostrina per porta della cella
- (\*) Fori solo per terminali posteriori filettati
- (\*\*) Fori solo per terminali per cavi posteriori

#### Note

Please refer to the various versions for the terminal dimensions

#### Caption

- (a) 2 Nm tightening torque
- (b) Flange for compartment door
- (\*) Holes for threaded rear terminals only
- (\*\*) Holes for rear cable terminals only

#### Anmerkung

Die Abmessungen der Anschlüsse sind den Angaben zu den verschiedenen Ausführungen zu entnehmen.

#### Zeichenerklärung

- (a) Anzugsmoment: 2 Nm
- (b) Abdeckrahmen für die Schaltfeldtür
- (\*) Bohrungen nur für rückseitige Gewindeanschlüsse
- (\*\*) Bohrungen nur für rückseitige Kabelanschlüsse

#### Note

Pour les dimensions des prises, se référer aux différentes versions.

#### Légende

- (a) Couple de serrage 2 Nm
- (b) Garniture pour porte du compartiment
- (\*) Trou uniquement pour prises arrière filetées
- (\*\*) Trou uniquement pour prises pour câbles arrière

#### Nota

Para las dimensiones de los terminales, consultar las diferentes ejecuciones

#### Leyenda

- (a) Par de apriete 2 Nm
- (b) Marco para puerta de la celda
- (\*) Orificios sólo para terminales posteriores roscados
- (\*\*) Orificios sólo para terminales para cables posteriores.



ABB SACE S.p.A

L.V. Breakers Division

Via Baioni, 35 - 24123 Bergamo - Italy

Tel.: +39 035.395.111 - Telefax: +39 035.395.306-433

<http://www.abb.com>

Due to possible developments of standards as well as of materials, the characteristics and dimensions specified in the present catalogue may only be considered binding after confirmation by ABB SACE.