Bedienungsanleitung 42/61-5010 XA Re Manual	ev. 02

CM 1

Industrieregler Analog-Eingangsmodul Pt100

Analog input module Pt100

Industrial Controller



Analog-Eingangsmodul Pt100

Das Pt100-Modul setzt die temperaturabhängige Änderung eines Meßwiderstandes Pt100 in Spannungen von 0...4,8 V um. Der Pt100 kann an das Modul in 2-, 3-oder 4-Leiterschaltung angeschlossen werden. Das Modul ist mit einer Leitungsbrucherkennung ausgestattet, die alle Pt100-Anschlüsse überwacht. Außerdem besteht die Möglichkeit, zwei Grundmeßbereiche vorzuwählen. Anschlußart und Meßbereich (-50...+150°C/-50...+600°C) werden durch Steckbrücken konfiguriert.

Analog Input Module Pt100

The Pt100 module converts the temperature-dependent modification of a measuring resistor Pt100 into voltages of 0 ... 4.8 V. The Pt100 can be connected to the module in a 2, 3 or 4-wire circuit. The module features a line break detector which monitors all the Pt100 connections. There is also provision for preselecting two basic measuring ranges. The connection technique and measuring range (-50 ... +150 °C/-50 ... +600 °C) are determined by means of plug-in jumpers.




Bild 1 Analog-Eingangsmodul Pt100

Fig. 1 Analog input module Pt100

Klemmenbelegung

Das Pt100-Modul hat vier (abziehbare) Anschlußklemmen, die entsprechend der Schaltungsart des Pt100 belegt werden.

Terminal assignment

The Pt100 module has four (detachable) terminals which are assigned acc. to the type of circuit for the Pt100.




Bild 2 Klemmenbelegung Pt100

Fig. 2 Terminal assignment Pt100

Steckbrückenkonfiguration

Anschlußart

Die gewünschte Anschlußart wird mit den Steckbrücken BR1, BR2 und BR3 festgelegt.

Bild 3 macht deutlich, welche Brückenstellung welchem Leiter-Anschluß entspricht.

Jumper layout

Connection technique

The desired connection technique is determined with plug-in jumpers BR 1, BR 2 and BR 3.

Fig. 3 illustrates clearly which jumper position corresponds to which wire connection.

2-Leiter 2-wire	BR1 ■ 1	BR2 BR3 1 F 1 2 F 2 3 • 3
3-Leiter 3-wire	BR1 1 2	BR2 BR3 1
4-Leiter 4-wire	BR1 1 2	BR2 BR3 1 • 1 2 - 2 3 - 3

Bild 3 Steckbrückenkonfiguration Anschlußart

Fig. 3 Jumper layout for connection technique

Meßbereichwahl

Für die Wahl des Meßbereiches ist die Steckbrücke BR 4 zuständig.

Sie wird, wie in Bild 4 dargestellt, für Meßbereich I nach unten und für Meßbereich II nach oben gesteckt.

Measuring range selection

Plug-in jumper BR 4 is responsible for selection of the measuring range.

As shown in Fig. 4, it is fitted facing downwards for measuring range I and facing upwards for measuring range II.




Bild 4 Steckbrückenkonfiguration Meßbereich

Fig. 4 Jumper layout for measuring range

Abgleichanweisung

Meßspanne und Nullpunkt werden mit den Stellwiderständen R1 = Gain und R2 = Offset justiert (Bild 1). Beide Widerstände sind bei eingebautem Modul zugänglich (durch Löcher über den Anschlußklemmen). Für den Abgleich ist ein Pt100-Simulator für Meßbereichsanfang und -ende erforderlich.

Damit die Abgleichwerte in der PV-X-Anzeige abgelesen werden können, muß der entsprechende Analog-Eingang (A3 oder A4, je nach Einschub des Moduls) angekoppelt sein. Außerdem sind die Bereichsgrenzen für diesen Eingang auf 0 % und 100 % zu setzen (siehe Geräte-Handbuch).

Anschlußart

4-Leiter-Anschluß

Der Anschluß des Pt100 in 4-Leiter-Schaltung hat eine Nullpunktverschiebung zur Folge. Die Abweichung kann korrigiert und mit R2 auf den Meßbereichanfang —50 °C gebracht werden. Die Meßspanne (Gain) bleibt unverändert. Wird auf 3-Leiter-Anschluß zurückgewechselt, ist der Nullpunktabgleich zu wiederholen.

Alignment instructions

Span and zero are adjusted with the variable resistors R1 = gain and R2 = off-set (Fig. 1). Both resistors are accessible when the module is installed (via openings above the terminals). To perform the alignment, a Pt100 simulator is necessary for the measuring range start and end.

The appropriate analog input (A3 or A4, depending on the module slide-in unit) must be coupled in order to be able to read the alignment values in the PV-X display. Furthermore, the range limits for this input must be set to 0 % and 100 % (see CM1 Instrument Manual)

Connection technique

1. 4-wire connection

The Pt100 connection in the 4-wire circuit produces a zero displacement. The deviation can be corrected and with R2 it can be brought to the lower-range value — 50 °C. The span (gain) remains unchanged. Zero balancing must be repeated if one changes back to a 3-wire connection.

2. 2-Leiter-Anschluß

Beim 2-Leiter-Anschluß ist der Leitungswiderstand auf 10 Ω abzugleichen. Dazu ist ein Abgleichwiderstand Ra entsprechend Bild 1 in die Leitung zu legen. Der Gesamtwiderstand, bestehend aus Leitungswiderstand und Abgleichwiderstand sollte 10 $\Omega \pm 2$ % betragen.

Anschließend kann ein Feinabgleich erfolgen mit dem Potentiometer R1 = Gain und dem Potentiometer R2 = Offset.

Meßbereich

Das Modul Pt100 wird von Werk aus auf Meßbereich I (Nennmeßbereich) in 3-Leiter-Schaltung abgeglichen. Beim Umschalten auf Meßbereich II muß die Meßspanne mit R1 (Gain) auf den Temperaturendwert (600 °C) nachgestellt werden. Ein Neuabgleich des Nullpunktes (– 50 °C) ist nicht erforderlich.

2. 2-wire connection

With the 2-wire connection, align the line resistance to 10 Ω . To do this, fit balancing resistor Ra in this line as illustrated in Fig. 1. The total resistance comprising line resistance and balancing resistance should be 10 $\Omega \pm 2$ %.

Subsequently a vernier adjustment can be performed with potentiometer R1 = gain and potentiometer R2 = offset.

Measuring range

Module Pt100 is aligned at the factory to measuring range I (nominal measuring range) in a 3-wire circuit. On switching to measuring range II the span must be readjusted to the upper temperature value (600 °C) using R1 (gain). A new alignment of the zero (-50 °C) is not necessary.

Technische Daten

Nennmeßbereich:

Meßbereich I -50 °C...+150 °C, umsteckbar auf Meßbereich II -50 °C...+600 °C

Anschluß:

2-, 3- und 4-Leiterschaltung

Leitungswiderstand:

2-Leiter: $R_L1 + R_L2$ ext. auf 10 Ω

abgeglichen

3-Leiter: $R_L 1 = R_L 2 = R_L 3 \le 50 \Omega$

4-Leiter: jeder Leiter ≤ 80 Ω

Leitungsbrucherkennung:

ja

Überspannungsschutz:

Klemme 1, 2, 3 ≤ +30 V

Meßstrom: 2 mA

Abweichung:

≤0,2% bezogen auf Nennmeßbereich

Temperatureinflußeffekt:

≤ 0,2 % / 10 °C

Störstrahlungseinflußeffekt:

≤ 0,5% nach NAMUR Allgemeine Störfestigkeit

Anschluß CM 1:

Modulsteckplatz 3 (AE3) oder 4 (AE4)

WARNUNG:



Das Modul darf nur bei spannungslosem Gerät (Gerätesteckdose herausgezogen) und ohne Signalanschlüsse (Anschlußleiste abgezogen) ein- oder ausgebaut werden.

Bestellangaben

Analog-Eingangsmodul Pt100

Typ: C1-MPTO

B-Nr. 61517-4-0743432

Technical data

Nominal measuring range:

Measuring range I -50 °C...+150 °C can be plugged to measuring range II -50...+600 °C

Connection:

2-, 3- and 4-wire circuit

Line resistance:

2-wire: $R_L 1 + R_L 2$ aligned ext. to 10 Ω

3-wire: $R_L^1 = R_L^2 = R_L^3 \le 50 Ω$

4-wire: each wire $\leq 80 \Omega$

Line break detector:

Yes

Overvoltage protection:

Terminal 1, 2, $3 \le +30 \text{ V}$

Measuring current:

2 mA

Error:

≤ 0.2 % referred to nominal measuring range

Effect of temperature:

≤ 0.2 %/10 °C

Effect of radio frequency interference:

≤ 0.5 % based on NAMUR General Interference Immunity

CM 1 connection:

Module slot 3 (AE 3) or 4 (AE 4)

WARNING:



The module may be installed or dismantled only when the device is not under voltage (device connector removed) and is without signal connections (terminal strip detached).

Ordering information

Analog Input Module Pt100
Type C1-MPTO

Catalog No. (B-Nr.) 61517-4-0743432