



Dieses Komplettfeld ist für die EVU- Gebiete:

MEVAG, Potsdam
OSE AG, Frankfurt / Oder

Bei Verwendung im Bereich der MEVAG müssen die beiliegenden Brücken in der Steuer-Reihenklemme montiert werden. Gebrückt werden müssen die Klemmen 3 und 4 sowie 6.

Die Zugangsleitung des Sicherungssockels darf nur bei Bedarf an der Sammelschiene angeschlossen werden.

Montagehinweis
Nr. 2
KA14
KA288
KA294
KA351

Striebel & John
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden
EDV-Nr. 16802 / 19.11.96



Dieses Komplettfeld ist für die EVU- Gebiete:

MEVAG, Potsdam
OSE AG, Frankfurt / Oder

Bei Verwendung im Bereich der MEVAG müssen die beiliegenden Brücken in der Steuer-Reihenklemme montiert werden. Gebrückt werden müssen die Klemmen 3 und 4 sowie 6.

Die Zugangsleitung des Sicherungssockels darf nur bei Bedarf an der Sammelschiene angeschlossen werden.

Montagehinweis
Nr. 2
KA14
KA288
KA294
KA351

Striebel & John
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden
EDV-Nr. 16802 / 19.11.96



Dieses Komplettfeld ist für die EVU- Gebiete:

MEVAG, Potsdam
OSE AG, Frankfurt / Oder

Bei Verwendung im Bereich der MEVAG müssen die beiliegenden Brücken in der Steuer-Reihenklemme montiert werden. Gebrückt werden müssen die Klemmen 3 und 4 sowie 6.

Die Zugangsleitung des Sicherungssockels darf nur bei Bedarf an der Sammelschiene angeschlossen werden.

Montagehinweis
Nr. 2
KA14
KA288
KA294
KA351

Striebel & John
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden
EDV-Nr. 16802 / 19.11.96



Dieses Komplettfeld ist für die EVU- Gebiete:

MEVAG, Potsdam
OSE AG, Frankfurt / Oder

Bei Verwendung im Bereich der MEVAG müssen die beiliegenden Brücken in der Steuer-Reihenklemme montiert werden. Gebrückt werden müssen die Klemmen 3 und 4 sowie 6.

Die Zugangsleitung des Sicherungssockels darf nur bei Bedarf an der Sammelschiene angeschlossen werden.

Montagehinweis
Nr. 2
KA14
KA288
KA294
KA351

Striebel & John
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden
EDV-Nr. 16802 / 19.11.96



Dieses Komplettfeld ist für die EVU- Gebiete:

MEVAG, Potsdam
OSE AG, Frankfurt / Oder

Bei Verwendung im Bereich der MEVAG müssen die beiliegenden Brücken in der Steuer-Reihenklemme montiert werden. Gebrückt werden müssen die Klemmen 3 und 4 sowie 6.

Die Zugangsleitung des Sicherungssockels darf nur bei Bedarf an der Sammelschiene angeschlossen werden.

Montagehinweis
Nr. 2
KA14
KA288
KA294
KA351

Striebel & John
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden
EDV-Nr. 16802 / 19.11.96



Dieses Komplettfeld ist für die EVU- Gebiete:

MEVAG, Potsdam
OSE AG, Frankfurt / Oder

Bei Verwendung im Bereich der MEVAG müssen die beiliegenden Brücken in der Steuer-Reihenklemme montiert werden. Gebrückt werden müssen die Klemmen 3 und 4 sowie 6.

Die Zugangsleitung des Sicherungssockels darf nur bei Bedarf an der Sammelschiene angeschlossen werden.

Montagehinweis
Nr. 2
KA14
KA288
KA294
KA351

Striebel & John
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden
EDV-Nr. 16802 / 19.11.96