


PM002

**Achtung:**

Bei Einsatz im Gebiet: **KRW Neuwied**  
bitte die **Wandlerprüfklemme** nach  
links verschieben (siehe Skizze).

CE

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden. EDV-Nr.: 101055 / A / 19.08.99



PM002

**Achtung:**

Bei Einsatz im Gebiet: **KRW Neuwied**  
bitte die **Wandlerprüfklemme** nach  
links verschieben (siehe Skizze).

CE

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden. EDV-Nr.: 101055 / A / 19.08.99