Zusatzinformation

3KXD151200R3903 Rev. L

Tool DAT200 Asset Vision Basic

DAT200 Versionsliste - Was ist neu?

Geräte Management Tool

1

Inhalt

| 1 | DAT200 Versionsliste - Was ist neu? | .1 |
|---------|--|-----|
| 2 | Anforderungen, Kompatibilität, Lieferumfang | .1 |
| 2.1 | PC-Hardware, Betriebssystem | . 1 |
| 2.2 | DTMs / Kompatibilität | .2 |
| 2.3 | Lieferumfang von DAT200 | .2 |
| 3 | Unterstützte Geräte & Tools | .2 |
| 3.1 | PC-Adapter / -Modem | .2 |
| 3.2 | Linking Device / Segment-Koppler | .2 |
| 4 | Installation und Konfiguration | .2 |
| 4.1 | Installation | . 2 |
| 4.2 | Deinstallationsanweisungen | .2 |
| 5 | Update- / Upgrade-Hinweise | .2 |
| 6 | Bekannte Probleme und Einschränkungen | .2 |
| 6.1 | Wichtige Hinweise zum Gebrauch der DTMs | . 3 |
| 7 | Hilfe / Weitere Informationen | .3 |
| 7.1 | Allgemein | .3 |
| 8 | FAQ | .3 |
| 8.1 | Wo im Netz ist die aktuelle Info & Software verfügbar? | .3 |
| 9 | Registrierung DAT200 | .3 |
| 9.1 | Asset Vision Basic ist eine Freeware und unbegrenzt zu | |
| betreib | en | . 3 |
| 10 | Service – Adressen | .3 |

| Released Version | Released Datum | Anmerkungen | |
|---------------------|-------------------|--|--|
| 01.00.13 | Nov. 2008 | Erste Freigabe | |
| 01.00.17 | Okt. 2009 | - Neue Eigenschaften - Bug Fixing - Windows 7 Support | |
| 01.00.17 | Aug. 2010 | Updated CommDTM's is HRT FDT Ver. 2.00.1119 is PRO FDT Ver. 3.1.0.2040 | |
| 01.00.18 | Jul. 2011 | Bug fixing Updated CommDTM's is HRT FDT Ver. 2.00.1120 | |
| 01.01.00 | Jul. 2012 | Bug fixing Updated CommDTM's - is HRT FDT Ver. 2.00.1123 - is PRO FDT Ver. 3.1.0.2046 | |
| 01.02.00 | Feb. 2013 | Bug fixing Updated CommDTM's - is HRT FDT Ver. 2.00.1135 - is PRO FDT Ver. 3.1.0.2056 | |
| 01.02.02 | Jan. 2015 | Bug fixing Updated CommDTM's - is HRT FDT Ver. 2.00.1145 - is PRO FDT Ver. 3.1.0.2056 | |
| 01.03.00 | Jan. 2016 | - Windows 10 Support | |

2 Anforderungen, Kompatibilität, Lieferumfang

2.1 PC-Hardware, Betriebssystem

Mindestanforderung:

Prozessor Intel kompatibel (2GHz) 512 MB RAM 400 MB freie Festplattenkapazität Windows 7, 8.1, 10 (32-/64-bit)



Geräte Management Tool

.NET Framework 2.0 Microsoft Internet Explorer 6.0 Adobe Reader aktuelle Version volle Administratorrechte

DAT200 Asset Vision Basic ist freigegeben für Windows 7, 8.1, 10 als PC / Notebook-Installation (keine Server- / Netzwerk-Version). Informationen über unterstützte Betriebssysteme der einzelnen DTMs finden Sie in den Hinweisen der jeweiligen DTMs.

ABB empfiehlt einen Virus Scanner auf allen PCs/Notebooks zu benutzen, auf denen Asset Vision und/oder DTMs installiert sind. McAfee VirusScan® Enterprise wurde für diesen Zweck getestet und qualifiziert.

2.2 DTMs / Kompatibilität

DAT200 Asset Vision Basic ist eine Rahmenapplikation die den FDT 1.2/1.2.1-Anforderungen entspricht.

2.3 Lieferumfang von DAT200

Geräte Management Tool:

- DAT200 Asset Vision Basic
- Verfügbare Sprachen: englisch und deutsch
- Unterstützt weitere Sprachen im DTM:
- italienisch, französisch und spanisch
- Dokumentationen im PDF-Format
- CommDTMs: für USB-Modem, -HART und -Profibus

| Protokoll | Modem | CommDTM |
|--------------|-----------|---------------|
| "is HRT FDT" | NHA121-NX | is HRT USBeX |
| | NHA121-NO | is HRT USB |
| "is Pro FDT" | NDA121-NO | is Pro USBx12 |

Falls eine Freischaltung erforderlich ist, geben Sie den CD-Key & Firmenname ("ABB") an. Die Schlüsseldatei befindet sich auf: >Laufwerk>\ABB DAT200 Asset Vision Basic\ DTM\CommDTMs\ifak system\...

- bei "is HRT FDT": ...\is HRT FDT\CDKeyHRT.txt
- bei "is Pro FDT": …\is Pro FDT\CDKeyPB.txt

3 Unterstützte Geräte & Tools

DAT200 Asset Vision Basic ist eine FDT-Rahmenapplikation für Geräte, die zertifizierte DTMs zur Verfügung stellen.

3.1 PC-Adapter / -Modem

Liste der empfohlenen Adapter / Modems - von ABB NDA121-NO (PROFIBUS DP), NHA121-NX / -NO (HART)

Sind freigegeben für Windows Betriebssysteme 7, 8.1, 10 (32bit / 64bit) und Vista (32bit).

| PROFIBUS: | | Hersteller |
|---------------|-------------------------|---------------|
| NDA121-NO | USB 1 kanalig | [ABB] |
| is Pro USBx12 | USB 1 kanalig | [ifak System] |
| PROFlusb: | PROFlusb: USB 1 kanalig | |
| | | |
| HART: | | Hersteller |
| NDA121-NX | USB, FSK-Modem, | [ABB] |
| | [Ex ia] | |
| NHA121-NO | USB, FSK-Modem | [ABB] |
| is HRT USB, | USB, FSK-Modem | [ifak System] |
| is HRT USBeX | | |

Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen der jeweiligen Hersteller.

3.2 Linking Device / Segment-Koppler

Liste der empfohlenen Module

| PROFIBUS DP/PA: | Hersteller |
|--|-----------------|
| LD 800P | [ABB] |
| NDL100-NX, | [ABB] |
| NDL100-NO | |
| SK1, SK2, | [Pepperl+Fuchs] |
| Power Hub (SK3) | |
| tte beachten Sie die aktuellen Informationen | |

der jeweiligen Hersteller.

4 Installation und Konfiguration

4.1 Installation

B

Stellen Sie die Einhaltung der PC/Notebook-Mindestanforderungen sicher.

Starten Sie Windows (mit Administrator-Rechten einloggen)

- Alle laufenden Anwendungen beenden
- Datenträger einlegen oder DAT200*.zip Datei entpacken
- Starten Sie die Datei "Setup.exe" im Hauptverzeichnis des Datenträgers oder in der vom Internet geladenen Software.
 - ➔ Folgen Sie den Anweisungen
- Das .NET 2.0 Framework wird, falls erforderlich, installiert.
 - Falls Sie aufgefordert werden CD-Keys & Firmenname ("ABB") der CommDTMs einzutragen, sind sie zu finden unter:
 Laufwerk>\ABB DAT200 Asset Vision Basic\DTM\CommDTMs\ifak system\is xxx FDT

Nach dem Ende der Installation - starten Sie Ihren PC neu

- ➔ Falls Sie aufgefordert werden (ifak DTM), geben Sie die Seriennummer Ihres Modems ein.
- Nach dem ersten Start von DAT200 aktualisieren Sie den Gerätekatalog, damit Ihnen die neu installierten DTMs zur Verfügung stehen.

4.2 Deinstallationsanweisungen

Zur Deinstallation nutzen Sie das Windows-Startmenue: Start-> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software -> Installieren/Deinstallieren

- 1. Deinstallieren Sie "ABB Asset Vision Basic"
- Bereits existierende Projektdateien (*.XML, *.FDT) und -Ordner werden hierbei nicht deinstalliert
- 2. Starten Sie Ihren Rechner neu!

5 Update- / Upgrade-Hinweise

Starten Sie das neue DAT200 Setup und folgen Sie den Anweisungen. Bereits bestehende Projektdateien (*.XML, *.FDT) und -Ordner bleiben davon unberührt.

6 Bekannte Probleme und Einschränkungen

Update-Installation ab Version 01.01.00

 Zuerst deinstallieren von Asset Vision Basic bei Released Version kleiner 01.00.18

DAT200 ist Windows OS

- DAT200 ist lauffähig mit folgenden Windows-Sprachversionen:
 - alle auf lateinischer Sprache / Schrift basierenden Versionen
 - chinesische Sprachversion
 - japanische Sprachversion

Sollten Sie eine andere OS Sprachversion nutzen, dann installieren Sie bitte vor der Installation eine US-Windows-Version.

DTMs des ABB DTM400 Pakets

- Einzelne DTMs aus dem DTM400 Paket unterstützen nicht in vollem Umfang den Punkt-zu-Punkt Assistent des ABB Tools DAT200 Asset Vision Basic. Es kann zu Fehlermeldungen/-Verhalten kommen
 z.B. "Konnte das ActiveX Control ... nicht öffnen" oder die DTMs öffnen am Ende des Prozesses nicht das Parameter-Fenster.
 - ➔ Für DTMs des ABB DTM400 Pakets nutzen Sie bitte den Expertenmodus des ABB Tools DAT200 Asset Vision Basic.
- Die Liste der einzelnen ABB DTM400 DTMs und die Beschreibungen zu "Bekannten Probleme und Einschränkungen" dieser DTM's sind in der Zusatzinfo des DTM400 Paket gelistet.

Alle ABB DTM-Zusatzinformationen sind auf dem Datenträger: <LW>:\Documentation\ABB DTMxxx bundle\<DTM-name>.pdf Zur Suche der Zusatzinfo-Datei geben Sie bitte im Suchen-Feld folgende Nr. ein: "3KXD801400R3903".

Die aktuellsten Zusatzinfo-Datei und neuesten DTMs finden Sie auf der ABB-Webseite unter <u>www.abb.de/feldbus</u>.

6.1 Wichtige Hinweise zum Gebrauch der DTMs

Auch wenn DTM-Schnittstellen umfangreich getestet worden sind, können ungewöhnliche und unvorhersagbare Zustände eintreten, bei der die Rahmenapplikation nicht mehr reagiert.

> Sichern Sie Ihre Daten daher regelmäßig durch "speichern" oder "speichern unter" um zu vermeiden, dass eine Tagesarbeit neu eingegeben werden muss.

Eine Unterbrechung des Downloads (Datentransfer zum Feldgerät) kann inkonsistente Daten im Feldgerät verursachen.

Es empfiehlt sich, den vorhandenen Datensatz erneut in das Feldgerät zu schreiben, nachdem die Geräteverbindung neu aufgebaut worden ist.

7 Hilfe / Weitere Informationen

7.1 Allgemein

Betätigen Sie "F1" zum Aufruf der Online-Hilfe. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Tel: 0800 / 1114411 Email: <u>vertrieb.messtechnik-produkte@de.abb.com</u> oder Ihre lokale ABB-Vertriebsniederlassung

8 FAQ

8.1 Wo im Netz ist die aktuelle Info & Software verfügbar?

- Die aktuelle DAT200 Zusatzinfo finden Sie unter: <u>http://www.abb.de/feldbus</u>
 Geben Sie im Suchfeld folgende Nr. ein "3KXD151200R3903".
- Um die Software zu erhalten, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten.
 - Erhältlich auf DVD, dem aktuellen "ABB DTM & DAT200" Datenträger oder
- Als Download unter: <u>http://www.abb.de/feldbus</u> Geben Sie im Suchfeld folgende Nr. ein "3KXD151200S0050"

9 Registrierung DAT200

9.1 Asset Vision Basic ist eine Freeware und unbegrenzt zu betreiben.

Es ist empfehlenswert das Produkt bei ABB zu registrieren, damit wir Sie schnell und direkt über Neuigkeiten und Updates informieren können. Das Formular ist zu finden unter dem Menü Hilfe > Produkt registrieren.

10 Service – Adressen

http://www.abb.de/messtechnik

ABB has Sales & Customer Support expertise in over 100 countries worldwide.

http://www.abb.com/measurement

The Company's policy is one of continuous product improvement and the right is reserved to modify the information contained herein without notice. Printed in the Fed. Rep. of Germany (01.2016) © ABB 2016



| Germany | USA | Italy | υκ | P.R. China | |
|--|--|--|--|---|--|
| ABB Automation Products GmbH Borsigstr. 2 63755 Alzenau | ABB Inc. 125 E. County Line Road Warminster, PA 18974-4995 | ABB S.p.A. Via Statale 113 22016 Lenno (CO) | ABB Limited Oldends Lane Stonehouse Gloucestershire GL10 3TA | ABB Engineering (Shanghai) Ltd. 32 Industrial Area Kangqiao Town, Nanhui District Shanghai, 201319 | |
| Tel: +49 (0)180-5222580 Fax: +49 (0) 621-381-933129031 vertrieb.instrumentation@de.abb.com | Tel: +1 (0)215 674 6000 Fax: +1 (0)215 674 7183 instrumentation@us.abb.com | Tel: +39 0344 58111 Fax: +39 0344 56278 abb.instrumentation@it.abb.com | Tel: +44 (0)1453 826 661 Fax: +44 (0)1453 829 671 instrumentation@gb.abb.com | Tel: +86 (0) 21 6105 6666 Fax: +86 (0) 21 6105 6677 china.instrumentation@cn.abb.com | |