

DS 96/20E

Digitaler Anzeiger

Digital indicator

Indicateur numérique

Betriebsanleitung

Manual

Mode d'emploi

42/33-88 XB

Rev. 1.0



ABB

Achtung

Die in dieser Gebrauchsanweisung genannten Normen gelten in der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Verwendung des digitalen Anzeigers in anderen Ländern sind die einschlägigen nationalen Regeln zu beachten.

Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit! Unbedingt lesen und beachten!

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes setzt voraus, daß es sachgemäß transportiert und gelagert, fachgerecht installiert und inbetriebgenommen sowie bestimmungsgemäß bedient und sorgfältig instand gehalten wird.

An dem Gerät dürfen nur Personen arbeiten, die mit der Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung vergleichbarer Geräte vertraut sind und über die für ihre Tätigkeit erforderliche Qualifikation verfügen.

Zu beachten sind

- der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung,
- die auf dem Gerät angebrachten Sicherheitsvorschriften und
- die einschlägigen Sicherheitsvorschriften für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen.

Caution

The standards mentioned in the present Operating Instructions are applicable in the Federal Republic of Germany. When using the digital indicator in other countries, please observe the relevant national regulations.

Important Instructions for your Safety! Please read and observe!

Correct and safe operation of the apparatus calls for appropriate transportation and storage, expert installation and commissioning as well as correct operation and meticulous maintenance.

Only those persons conversant with the installation, commissioning, operation and maintenance of similar apparatuses and who possess the necessary qualifications are allowed to work on the apparatus.

Please take note of

- the contents of this Operating Manual,
- the safety regulations affixed to the apparatus and
- the safety regulations pertaining to the installation and operation of electrical systems.

Attention

Les standards énoncés dans les présentes Instructions de service sont valables en République Fédérale d'Allemagne. Veuillez observer les normes nationales en la matière si vous utilisez ce indicateur numérique dans d'autres pays.

Remarques importants concernant votre sécurité! A observer et à lire attentivement!

Le fonctionnement impeccable et fiable de l'appareil ne peut être assuré que s'il a été transporté et stocké de manière appropriée, installé et mis en service professionnellement, utilisé selon des consignes et soigneusement entretenu.

Seules les personnes étant familiarisées avec l'installation, la mise en service et l'entretien d'appareils comparables et ayant reçu une qualification adéquate, sont autorisées à travailler sur l'appareil.

Veuillez observer:

- le contenu de ce mode d'emploi,
- les prescriptions de sécurité sur l'appareil,
- les prescriptions de sécurité en vigueur pour l'installation et l'exploitation d'installations électriques.

Das Gerät ist gemäß DIN EN 61 010-1 Teil 1 „Schutzmaßnahmen für elektrische Meßgeräte“ gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind die in dieser Gebrauchsanweisung mit „Achtung“ überschrieben Sicherheitsvorschriften zu befolgen! Andernfalls können Personen gefährdet und das Gerät selbst sowie andere Geräte und Einrichtungen beschädigt werden.

This apparatus has been designed and tested in accordance with IEC 1010-1 1990 + A1 modified: «Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use, Part 1: general requirements» and has been supplied in a safe condition. In order to retain this condition and to ensure safe operation, the safety instructions in this Operating Manual bearing the headline „Attention“ must be observed. Otherwise, persons can be endangered and the apparatus itself as well as other equipment and facilities can be damaged.

L'appareil a été conçu et vérifié conformément aux normes CEI 1010-1 1990 + A1 modifiée: «Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire, Partie1 : prescriptions générales» et a quitté l'usine dans un état impeccable à l'égard des règlements de sécurité. Afin de maintenir cet état et pour assurer un fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit se conformer aux consignes de sécurité et avertissements signalés dans ce mode d'emploi par «Attention!». Si ces consignes de sécurité ne sont pas observées, des personnes peuvent être mises en danger et l'appareil même ou d'autres appareils et installation peuvent être endommagés.

Sollten die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen in irgendeinem Fall nicht ausreichen, so steht der Service mit weitergehenden Auskünften gerne zur Verfügung.

If the information in this Operating Manual should prove to be insufficient in any point, the Service Department will be delighted to give you more information.

Au cas où les informations fournies dans ce mode d'emploi ne suffiraient pas, veuillez vous adresser au service technique compétent qui vous donnera volontiers de plus amples informations.

Anwendung / Beschreibung

Der digitale Anzeiger ist bestimmt zur Messung von Gleichströmen oder Gleichspannungen.

Der digitale Anzeiger ist zum Einbau in Schalttafeln und Rasterfelder geeignet.

Application and description

The digital indicator is designed for the measurement of direct currents and direct voltages.

The indicator has been built for installation in panels and mosaic panel fields.

Utilisation et descriptif

L'indicateur numérique se prête à la mesure de courants continus ou de tensions continues.

Il peut être monté dans des tableaux de commande ou des racks mosaïques.

Montieren

⚠ Achtung

Das Gerät darf zur Sicherstellung des Be-rührungsenschutzes nur im eingebauten Zu-stand betrieben werden.

Mounting

⚠ Caution

In order to protect against shocks, this apparatus may only be operated when fully and properly installed.

Montage

⚠ Attention

Pour garantir la protection contre les contacts accidentels, l'appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il est encastré.




Bild 1 Maßbild
rechts unten: Schalttafelausbruch
Z-18920

Fig. 1 Dimensional drawing
right below: panel cutout

Fig. 1 Croquis coté. A à droite au dessous:
découpe du tableau de commande

Anschließen

⚠ Achtung

Bei der Installation der Zuleitungen für die Energieversorgung ist die DIN VDE 0100 zu beachten.

Vor dem Einschalten muß sichergestellt werden, daß die auf dem Typschild vermerkte Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.

Connection

⚠ Caution

Take DIN VDE 0100 into account when installing the supply lines for power supply.

Before switching on, please ensure that the operating voltage stated on the rating plate is identical with the mains voltage.

Raccordement

⚠ Attention

Veuillez tenir compte de DIN VDE 0100 lors de l'installation des lignes d'aménée d'énergie.

Avant d'enclencher l'appareil, s'assurer que la tension de service indiquée sur l'étiquette de type concorde avec la tension du réseau.




Bild 2 Anschlußplan

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1 | Energieversorgung |
| 2 | Energieversorgung |
| 3 | |
| 4 | Bezug für Klemmen 5, 6 und 7 |
| 5 | Steuereingang Dunkelsteuerung |
| 6 | Steuereingang 8er-Test |
| 7 | Steuereingang Anzeigespeicherung |
| 8 | |
| 9 | Transmitterspeisung (-) |
| 10 | Transmitterspeisung (+) |
| 11 | Meßeingang Strom/Spannung (-) |
| 12 | Meßeingang Strom/Spannung (+) |

Z-18921

Fig. 2 Terminal diagram

- | |
|--------------------------------------|
| power supply |
| power supply |
| |
| reference for terminals 5, 6 and 7 |
| control input for blanking |
| control input for 8-test |
| control input for indication storage |
| |
| power feed for transmitter (-) |
| power feed for transmitter (+) |
| input current / voltage (-) |
| input current / voltage (+) |

Fig. 2 Schéma de raccordement

- | |
|---|
| alimentation |
| alimentation |
| |
| référence pour bornes 5, 6 et 7 |
| entrée commande masquage |
| entrée commande 8-test |
| entrée commande sauvegarde de l'affichage |
| |
| alimentation transmetteur (-) |
| alimentation transmetteur (+) |
| entrée de mesure courant / tension (-) |
| entrée de mesure courant / tension (+) |

Bedienen

Commissioning

Commande




Bild 3 Bedienelemente

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Anzeige-Endwert fein |
| 2 | Anzeige-Endwert grob |
| 3 | Dimmung |
| 4 | Anzeige-Anfangswert grob |
| 5 | Anzeige-Anfangswert fein |
| 6 | Lötbrücke für Kommaposition |

Z-18922

Fig. 2 Manual control elements

- | |
|--------------------------------------|
| final value of display (fine) |
| final value of display (coarse) |
| brightness |
| start value of display (coarse) |
| start value of display (fine) |
| soldered jumper for decimal position |

Fig. 2 Eléments de commande

- | |
|-------------------------------------|
| affichage valeur finale (précise) |
| affichage valeur finale (approx.) |
| luminosité |
| affichage valeur initiale (approx.) |
| affichage valeur initiale (précise) |
| portage pour position de la virgule |

Die Helligkeit der Anzeige lässt sich mit einem hinter der Frontabdeckung zugänglichen Potentiometer anpassen.

Das Gerät wird mit größtmöglicher Helligkeit ausgeliefert.

The brightness of the display can be adjusted with a potentiometer which is accessible behind the front panel cover.

The unit is supplied with the maximum brightness possible.

La luminosité de l'affichage peut être réglée sur un des potentiomètres derrière la platine frontale.

L'appareil est livré à luminosité maximale.

Hinter der Frontabdeckung des Gerätes befinden sich vier Potentiometer, mit denen sich der Anzeigebereich anpassen lässt (siehe Bild 3):

- Anfangswert grob mindestens ± 1000 digit
- Anfangswert fein mindestens 30 digit
- Endwert grob mindestens ± 1000 digit, der Bereich Anfangswert bis Endwert ist immer ≥ 1000 digit
- Endwert fein mindestens 30 digit

Behind the unit front panel are located four potentiometers, with which the display range can be adjusted (see fig. 3):

- start value (coarse) at least ± 1000 digit
- start value (fine) at least 30 digit
- final value (coarse) at least ± 1000 digit; the range start value to final value is always ≥ 1000 digit
- final value (fine) at least 30 digit

Derrière la platine frontale de l'appareil, quatre potentiomètres permettent de régler la plage d'affichage (voir fig. 3):

- valeur init. approx. au moins ± 1000 digit
- valeur initiale précise au moins 30 digit
- valeur finale approx. au moins ± 1000 digit; la plage de la valeur initiale jusqu'à la valeur finale est toujours ≥ 1000 digit
- valeur finale précise au moins 30 digit

Technische Daten

Anzeige

Stellen 5	Characters 5
Segmente 7	Segments 7
Zeichenhöhe 13 mm	Character height 13 mm
Farbe Standard rot Option grün	Color standard red option green
Ziffernumfang ± 19999 digit	Maximum reading ± 19999 digit
Vorzeichen automatisch (-), kein positives Vorzeichen	Sign automatic (-), no positive sign
Komma durch Lötbrücken hinter der Frontabdeckung änderbar	Decimal point can be modified with a soldered jumper behind the front panel
Überlastanzeige blinkende Anzeige „0000“ (auch Komma und Vorzeichen blinken)	Overload display flashing display “0000” (decimal point and sign also flash)
Option Anzeigesteuerung Segmenttest, Display-Dunkelsteuerung oder Anzeigespeicherung (durch Optokoppler galvanisch vom Meßeingang getrennt, Steuerspannung 16...32 V DC)	Indicator control option segment test, blanking display, or storage of display (separated galvanically from input through optocoupler, control voltage 16...32 V DC)

Technical data

Display

Characters 5	Segments 7
Segments 7	Character height 13 mm
Color standard red option green	Maximum reading ± 19999 digit
Sign automatic (-), no positive sign	Sign automatic (-), pas de signe positif
Decimal point can be modified with a soldered jumper behind the front panel	Virgule peut être déplacée par pontage derrière la platine frontale
Overload display flashing display “0000” (decimal point and sign also flash)	Overload display affichage clignotant «0000» (avec clignotement de la virgule et du signe)
Indicator control option segment test, blanking display, or storage of display (separated galvanically from input through optocoupler, control voltage 16...32 V DC)	Indicator control option test de segment, masquage de l'affichage ou sauvegarde de l'affichage (isolement galvanique de l'entrée de mesure par optocoupleur, tension de commande 16...32 V DC)

Données techniques

Affichage

Charactères 5	Segments 7
Segments 7	Hauteur de caractère 13 mm
Color standard rouge option vert	Couleur standard rouge option vert
Maximum reading ± 19999 digit	Longueur des chiffres ± 19999 digit
Sign automatique (-), pas de signe positif	Signe automatique (-), pas de signe positif
Decimal point can be modified with a soldered jumper behind the front panel	Virgule peut être déplacée par pontage derrière la platine frontale
Overload display flashing display “0000” (decimal point and sign also flash)	Overload display affichage clignotant «0000» (avec clignotement de la virgule et du signe)
Indicator control option segment test, blanking display, or storage of display (separated galvanically from input through optocoupler, control voltage 16...32 V DC)	Indicator control option test de segment, masquage de l'affichage ou sauvegarde de l'affichage (isolement galvanique de l'entrée de mesure par optocoupleur, tension de commande 16...32 V DC)

Fehlerangaben

Linearität 0,05 % vom Meßwert ± 2 digit bei Referenzbedingungen	Linearity 0,05 % of measured value ± 2 digit in case of reference conditions
Temperaturkoeffizient 0,05 % vom Endwert pro 10 K	Temperature coefficient 0,05 % of final value per 10 K
Einflußeffekt der Energieversorgung 0,05 % vom Endwert über den Toleranzbereich	Effect of power supply 0,05 % of final value over the tolerance range
Störspannungsunterdrückung SMR > 40 dB (50 Hz) CMR > 100 dB (0...50 Hz)	Suppression of parasitic voltage SMR > 40 dB (50 Hz) CMR > 100 dB (0...50 Hz)

Error data

Linearity 0,05 % of measured value ± 2 digit in case of reference conditions	Temperature coefficient 0,05 % of final value per 10 K
Effect of power supply 0,05 % of final value over the tolerance range	Effect of power supply 0,05 % of final value over the tolerance range
Suppression of parasitic voltage SMR > 40 dB (50 Hz) CMR > 100 dB (0...50 Hz)	Suppression of parasitic voltage SMR > 40 dB (50 Hz) CMR > 100 dB (0...50 Hz)

Affichages d'erreurs

Linéarité 0,05 % de la mesure ± 2 digit sous conditions de référence	Coefficient de température 0,05 % de la valeur finale par 10 K
Influence de l'alimentation 0,05 % de la valeur finale sur la zone de tolérance	Influence de l'alimentation 0,05 % de la valeur finale sur la zone de tolérance
Suppression de la tension parasite SMR > 40 dB (50 Hz) CMR > 100 dB (0...50 Hz)	Suppression de la tension parasite SMR > 40 dB (50 Hz) CMR > 100 dB (0...50 Hz)

Meßeingang	Input	Entrée de mesure
Meßverfahren Dual-Slope	Measuring method dual-slope	Méthode de mesure dual-slope
Meßfolge Standard 0,4 s, Option 2 oder 10 s	Measuring sequence standard 0.4 s, option 2 or 10 s	séquence de mesure standard 0,4 s, option 2 ou 10 s
Meßbereiche DC Standard 0...2 V 0...10 V 0...20 V 0...20 mA 4...20 mA	Standard DC measuring ranges 0...2 V 0...10 V 0...20 V 0...20 mA 4...20 mA	Etendue de mesure DC standard 0...2 V 0...10 V 0...20 V 0...20 mA 4...20 mA
Meßbereichsgrenzen DC Spannung Meßbereichsendwert ≥200 mV, ≤50 V Strom Meßbereichsendwert ≥0,2 mA, ≤200 mA	DC measuring range limits final value of voltage measuring range ≥200 mV, ≤50 V final value of current measuring range ≥0,2 mA, ≤200 mA	Limites de l'étendue de mesure DC Tension fin d'échelle ≥200 mV, ≤50 V Courant fin d'échelle ≥0,2 mA, ≤200 mA
Eingangswiderstand bei Spannungsmessung ca. 1 MΩ bei Strommessung (Standard Bereiche) 100 Ω	Input resistance approx. 1 MΩ with voltage measurement with current measurement (standard ranges) 100 Ω	Résistance d'entrée env. 1 MΩ pour mesure de tension 100 Ω pour mesure de courant (étendues standard)
Überlastbarkeit für Spannungsbereiche >1 V bis 50 V max. 100 V für Spannungsbereiche bis 1 V max. 20 V für Strombereiche max. 2,5facher Nenn- strom	Overload capacity for voltage ranges >1 V up to 50 V max. 100 V for voltage ranges up to 1 V max. 20 V for current ranges maximum of 2.5 times higher rated current	Capacité de surcharge pour plages de tension >1 V à 50 V max. 100 V pour plages de tension jusqu'à 1 V max. 20 V pour plages de courant, max. 2,5 fois courant nominal
Energieversorgung	Power supply	Alimentation
Wechselspannung (interne Sicherung) 24 V AC ±10%, 48...62 Hz, 6 VA (1 A T) 115 V AC ±10 %, 48...62 Hz, 6 VA (0,2 A T) 230 V AC ±10 %, 48...62 Hz, 6 VA (0,1 A T)	Alternating current (internal fuse) 24 V AC ±10%, 48...62 Hz, 6 VA (1 A T) 115 V AC ±10 %, 48...62 Hz, 6 VA (0,2 A T) 230 V AC ±10 %, 48...62 Hz, 6 VA (0,1 A T)	Tension alternative (fusible interne) 24 V AC ±10%, 48...62 Hz, 6 VA (1 A T) 115 V AC ±10 %, 48...62 Hz, 6 VA (0,2 A T) 230 V AC ±10 %, 48...62 Hz, 6 VA (0,1 A T)
Gleich- oder Wechselspannung (interne Si- cherung) 18...82 V DC, 18...62 V AC, DC bzw. 48...62 Hz, 3 W (1 A T) 80...280 V DC, 80...260 V AC, DC bzw. 48...62 Hz, 3 W (0,4 A T)	Direct or alternating voltage (internal fuse) 18...82 V DC, 18...62 V AC, DC bzw. 48...62 Hz, 3 W (1 A T) 80...280 V DC, 80...260 V AC, DC bzw. 48...62 Hz, 3 W (0,4 A T)	Tension continue ou alternative (fusible in- terne) 18...82 V DC, 18...62 V AC, DC ou 48...62 Hz, 3 W (1 A T) 80...280 V DC, 80...260 V AC, DC ou 48...62 Hz, 3 W (0,4 A T)
Allgemeine und sicherheitstechnische Daten	General and safety data	Données techniques générales
Prüfspannung nach EN 61 010-1 Tabelle D.10 Energieversorgung gegen Meßkreis 2,3 kV 50 Hz Steuereingänge (Option) gegen Meßkreis 2,3 kV 50 Hz	Test voltage according to EN 61 010-1 table D.10 power supply to measuring circuit 2,3 kV 50 Hz control inputs (option) to measuring cir- cuit 2,3 kV 50 Hz	Tension d'essai selon EN 61 010-1 table D.10 alimentation sous circuit de mesure 2,3 kV 50 Hz entrées de commande (option) sous circuit de mesure 2,3 kV 50 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit Störaussendung EN 55 011 Klasse A Störfestigkeit EN 50 082-1	Electromagnetic compatibility emitted interference EN 55 011 class A Interference immunity EN 50 082-1	Compatibilité électromagnétique Emission de signaux parasites EN 55 011 classe A Résistance aux parasites EN 50 082-1
Erfüllung der Niederspannungsrichtlinie nach EN 61 010-1	Compliance with the low-voltage directive according to EN 61 010-1	Observation des directives relatives à la basse tension selon EN 61 010-1
Klimatische Beanspruchung Betriebstemperaturbereich 0...+50 °C Transport- und Lagertemperatur –40... +75 °C relative Luftfeuchte: max. 75%, keine Be- tauung	Environmental capability operating temperature range 0...+50 °C transport and storage temperature –40... +75 °C relative humidity: max. 75%, no condens- ation	Caractéristiques climatiques température de service 0...+50 °C température de transport et de stockage –40...+75 °C humidité relative de l'air: max. 75%, pas de condensation

Gehäuse und Montage	Housing and mounting	Bôtier et montage
Abmessungen 96 × 48 × 164 mm (Maße über alles)	Dimensions 96 × 48 × 164 mm (over all)	Dimensions 96 × 48 × 164 mm (cotes hors tout)
Einbautiefe 157 mm ab Schalttafel-Frontseite Platzbedarf für Verdrahtung berücksichtigen!	Installation depth 157 mm from front panel leave space for wiring!	Profondeur de montage 157 mm à partir paltine frontale tableau de commande observer l'encombrement du câblage
Schalttafelausbruch 92 mm +0,8/-0 mm breit 45 mm 0/-0,6 mm hoch	Panel cutout (see fig. 1) 92 mm +0,8/-0 mm wide 45 mm 0/-0,6 mm high	Découpe tableau de commande 92 mm +0,8/-0 mm largeur 45 mm 0/-0,6 mm hauteur
Montage Schalttafel oder H&B-Unibloc Rasterfeld	Mounting panel or mosaic panel field	Montage tableau de commande ou rack
Werkstoff Gehäuse Stahlblech, Frontrahmen und Scheibe Kunststoff	Material housing made of steel, front panel and window made of plastic	Matériaux bôtier en tôle d'acier, cadre frontal et platine en matière plastique
Frontrahmenfarbe schwarz (grau RAL 7037 als Option)	Front panel colour black (grey RAL 7037 as option)	Couleur du cadre frontal noir (gris RAL 7037 en option)
Anschluß steckbare Schraubklemmen Drahtquerschnitt max. 1,5 mm ²	Terminals plug-in screw terminals wire cross-section max. 1.5 mm ²	Raccordement bornes à vis enfichables section de fils max. 1,5 mm ²
Schutzaart Gehäuse IP 50 Klemmen IP 20	Type of protection housing IP 50 terminals IP 20	Protection bôtier IP 50 bornes IP 20
Masse ca. 0,7 kg	Mass approx. 0.7 kg	Poids 0,7 kg env.

Technische Änderungen vorbehalten.

Diese Technische Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die Übersetzung sowie die Vervielfältigung und Verbreitung in jeglicher Form – auch als Bearbeitung oder in Auszügen –, insbesondere als Nachdruck, photomechanische oder elektronische Wiedergabe oder in Form der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen oder Datennetzen ohne Genehmigung des Rechteinhabers sind untersagt und werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Subject to technical changes.

This technical documentation is protected by copyright. Translating, photocopying and disseminating it in any form whatsoever - even editings or excerpts thereof - especially as reprint, photomechanical or electronic reproduction or storage on data processing systems or networks is not allowed without the permission of the copyright owner and non-compliance will lead to both civil and criminal prosecution.

Sous réserve de modifications techniques.

Cette documentation technique est protégée par des droits d'auteur. Toute traduction, polycopie et diffusion - aussi sous forme d'une révision ou d'extraits - ainsi que toute réimpression, reproduction photomecanique ou électronique ou mise en memoire dans systèmes informatiques ou des reseaux de données n'est pas permise sans authorisation titulaire des droits et soumise aussi bien à la poursuite judiciaire qu'à la juridiction civile



ABB Automation Products GmbH

Höseler Platz 2
D-42579 Heiligenhaus
Tel. /Phone/Téléphone +49 (0)20 56 12 - 51 81
Fax +49 (0)20 56 12 - 50 81
<http://www.abb.com>

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes.

Sous réserve de modifications techniques.

Printed in the Fed. Rep. of Germany

42/33-88 XB Rev 1.0

Edition 03.01