

INSTALLATION INSTRUCTIONS

# ReliaMod™ Modular Metering

## RINGLESS TO RING CONVERSION



**HAZARDOUS VOLTAGE.  
WILL CAUSE SEVERE  
INJURY OR DEATH.**

Turn OFF power supplying this equipment before working inside.

Please read these instructions completely before installing or removing device. Improper installation could be hazardous to personnel and/or equipment.



Applicable for residential sockets only. Commercial lever bypass sockets cannot be converted.

Installation Instructions for the following Kits:


- RM125RING
- RM225RING

**Kit Contains:**

Ring Type Meter Cover	1
-----------------------	---



- Turn “OFF” power supplying the meter module.
- Remove the meter cover and meter where the ring type conversion will be done.
- Remove the 2 mounting screws on the left side of the meter socket and retain for installation.
- Remove the Meter Support Bracket on the left side of the meter socket.
- Reinstall the 2 mounting screws to the left side of the meter socket.
- Torque the mounting screws to 25 in. lbf.
- Repeat for the right side of the meter socket.
- Remove the meter cover hasp from the meter socket separator bracket.
- Install the ring type meter cover and secure it by sliding the latch down onto the meter socket separator bracket.



Meter Cover Hasp

# ReliaMod™ Modular Metering

## CONVERSIÓN DE SIN ANILLO A ANILLO



**VOLTAJE PELIGROSO.  
PODRA CAUSAR MUERTE  
O LESIONES SERIAS.**

Desconecte la alimentación eléctrica de este equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o retirar el dispositivo. Una instalación incorrecta podría resultar peligrosa para el personal y/o el equipo.



Aplicable sólo a tomas residenciales. Las tomas de derivación de palanca comercial no se pueden convertir.

Instrucciones de instalación de los siguientes kits:


- RM125RING
- RM225RING

**El kit contiene:**

Tapa de medidor tipo anillo	1
-----------------------------	---



- Desconecta la alimentación del módulo de medición.
- Retira la tapa del medidor y el medidor donde se realizará la conversión de tipo anillo.
- Retira los 2 tornillos de montaje del lado izquierdo de la toma del medidor y consérvelos para el próximo su instalación.
- Instala una abrazadera de soporte del medidor utilizando los 2 tornillos de montaje en el lado izquierdo de la toma del medidor.
- Apriete los tornillos de montaje a 25 in. lbf.
- Repita el procedimiento para el lado derecho de la toma del medidor.
- Instala el soporte del cierre de la cubierta del medidor al separador de la toma del medidor con el tornillo suministrado en este kit.
- Después de instalar el medidor, instala la cubierta del medidor con anillos y fíjela con un tornillo.



Cierre de la cubierta del medidor